



DENIS BARRIAULT EVALUATION

Bureau: (514) 636-9115
Télécopieur: (514) 636-8739
info@groupepdb.com
www.groupepdb.com

ID estimation
658016 GDB
Originale
Numéro de réclamation
43661737

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

Propriétaire
Société de l'Assurance Automobile
du Québec

Évaluateur
Dept Estimation .
supplement@groupepdb.com

Catégorie
Route

Société Assur. Automobile du Québec

Type de perte Inconnu	Numéro de réclamation 43661737	Numéro de police 43661737	Expert en sinistres LISE OUELLETTE (418) 528-0602 (Travail) ssdv.saisie@saaq.gouv.qc.ca
Franchise Inconnu	Site d'inspection SITE SSAQ 2660 RUE WATT QUEBEC, QC G1P3T5 (418) 528-0602 (Travail)	Date d'inspection 2026-04-20	Atelier de réparation PAS CHOISI

2019 Nissan Rogue SV 4 Door Utility 2.5L 4 Cyl Gas Injected Base AWD

Couleur extérieure NOIR	Immatriculation QC-INCONNU	NIV 5N1AT2MV4KC726373	Condition Bon
En état de marche Oui	Kilométrage 101093	Code de service Mitchell 911676	
Point d'impact principal Coin avant droit (1)	Point(s) secondaire(s) d'impact Côté avant droit (2), Côté droit (3), Côté arrière droit (4), Coin arrière droit (5), Coin arrière gauche (7), Côté avant gauche (10)		

Remarques sur les dommages antérieurs
NON

Options

Aide au Stationnement Électronique	Alerte d'Angle Mort de Côté	AM/FM Stéréo	Awd ou 4rm	Banquette Arrière
Barrure Électrique	Becquet Arrière	Caméra de Marche Arrière	Capote de Caisse(de Camion)	Climatisation

Options

Climatiseur Arrière (Double Zone)	Climatiseur Automatique	Colonne de Direction Adaptable	Commandes Audio Intégrées au Volant	Connectivité Sans Fil Bluetooth
Contrôle de Stabilité Électronique	Contrôle de Traction	Contrôle de Vitesse	Coussin Gonflable de Côté Avant A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable Conducteur
Coussin Gonflable de Côté de Deuxième Rangée A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable de Passager	Coussins Gonflable de Côté	Démarrreur à Distance	Désembueur de Glace Arrière
Entrée Auxiliaire	Essuie-Glace Arrière	Glace à Commande Électrique	Glace Teintée	Lecteur CD
Lecteur MP3	Moniteur de Gonflement/Pression	Ordinateur de Route	Pédaliers Ajustable	Phares Antibrouillard
Phares Avant Automatique	Phares de Jour	Radio Satellite	Relâchement à Distance du Couvercle de Coffre ou du Hayon	Rétroviseur Extérieur Adjustable Électrique
Rétroviseur Extérieur Chauffant	Roues Aluminium/Aliage	Servo-direction	Siège Bacquet de Première Rangée	Siège de Conducteur Électrique
Siège de Tissus	Siège du Conducteur Avec Support Lombaire Électrique	Sièges Avant Chauffant	Système Antivol	Système de Clé Smart
Système de Freinage Antiblocage	Système de Navigation	Système d'Entré S/Clé	Toit Ouvrant / Toit Ouvrant	Toit Ouvrant Panoramique
Transmission Intégrale	Volant Chauffant	Volant Gainé de Cuir		

Société de l'Assurance Automobile du Québec

2019 Nissan Rogue SV

Description
VUS

Profil de pièces
Quebec-C
Version du profil des pièces
3.0

MAIN-D'ŒUVRE							PIÈCE				
Ligne #	Description	Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
Pare-choc Avant											
1	AUTO	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Av	Remise en état	Carrosserie	2.8#	2.4	Existant				
2	102781	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	2.4	Nouveau	62022-6FLOH	1	563,92 \$	Oui
3	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Peindre Seulement	Peinture	2.6# C	2.6					
4	104691	Deflecteur De Pare-Chocs Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.2#	0.2	Nouveau	63844-4BA0A	1	38,29 \$	Oui
Phares Avant											
5	100920	Bloc-lumières Avant D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
6	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.4					
7	100921	Bloc-lumières Avant G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
8	103211	Phare Antibrouillard - Ens Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.3	Nouveau	26150-8995F	1	324,48 \$	Oui
9	AUTO	Antibrouillards	Vérifier / Régler	Carrosserie	0.4	0.4					
Aile Avant											
10	100002	Exterieur D'Aile D	Agencement	Peinture	0.8 C	2.0	Existant				
11	101390	Panneau D'Aile G.	Réparer	Carrosserie	1.0*#	1.5	Existant				
12	900501	GRAFFIGNE									

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
13	AUTO Extérieur Aile G	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.0	Existant				
14	103452 Doublure D'Aile D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4r	0.4	Existant				
15	103453 Doublure D'Aile G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4r	0.4	Existant				
16	100910 Moulure De Passage De Roue - Aile D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
17	100911 Moulure De Passage De Roue - Aile G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
Porte Avant										
18	100156 Caisson de porte avant droite (acier/UHSS)	Enlever / Remplacer	Carrosserie	5.2#	5.2	Recyclées / Usagées	\$P32897	1	511,21 \$	Oui
19	AUTO Porte Extérieure Av. D.	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.2					
20	AUTO Suppl. Pour Poteaux Et L'Intérieur Av D	Peindre Seulement	Peinture	1.0 C	1.0					
21	AUTO Ajouté A/capteur de satellite avant droit -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.4	0.4					
22	100157 Caisson de porte avant gauche (acier/UHSS)	Réparer	Carrosserie	4.0*#	5.2	Existant				
23	900501 GRAFFIGNE									
24	AUTO Porte Extérieure Av. G.	Peindre Seulement	Peinture	1.8 C	2.2	Existant				
25	101567 Rétroviseur Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.3	Existant				
26	AUTO Pan. De Garn. De Porte Av. D.	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.4					
27	101573 Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.3	Existant				
28	101574 Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
29	AUTO Rétroviseur Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.3					
30	102369 Rétroviseur De Porte Av G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.6#	0.6	Recyclées / Usagées	\$P30660	1	153,02 \$	Oui
31	AUTO Pan. De Garn. De Porte Av. G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4					
32	102384 D Av Inf Porte - Moulure Adhésive	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2r	0.4	Existant				
33	102385 G Av Inf Porte - Moulure Adhésive	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4r	0.4	Existant				
34	100480 Poignée De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.3	Existant				
35	100481 Poignée De Porte Ext Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
36	103744 Glace Mobile De Porte Av. D.	Enlever / Installer	Vitre	INCr	1.0	Existant				
Porte Arrière										
37	100004 Extérieur De Porte Ar.D.	Agencement	Peinture	0.9 C	2.2	Existant				
38	101577 Extérieur De Porte Ar.G.	Agencement	Peinture	0.9 C	2.2	Existant				
39	101584 D Ar Ext Porte - Moulure De Ceinture	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
40	101585 G Ar Ext Porte - Moulure De Ceinture	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
41	102652	Moulure Adhésive De Porte Ar D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4r	0.4	Existant				
42	102653	Moulure Adhésive De Porte Ar G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4r	0.4	Existant				
43	101586	Pan. De Garn. De Porte Ar. D.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4	Existant				
44	101587	Pan. De Garn. De Porte Ar. G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4	Existant				
45	101074	Poignée De Porte Ext Arrière D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
46	101075	Poignée De Porte Ext Arrière G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
Panneau Latéral											
47	100015	Panneau Latéral Ext. D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	18.5#	18.5	Recyclées / Usagées	e2977 \$HM878	1	561,09 \$	Oui
48	AUTO	Extérieur De Panneau Latéral D	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.2					
49	AUTO	Rebord De Panneau Latéral D	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
50	AUTO	Suppl.pour LE Montant D	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
51	AUTO	Ajout Pour E/I E/R Coussins Lat Dr -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.8#	0.8					
52	100016	Panneau Latéral Ext. G	Réparer	Carrosserie	1.0*#	18.0	Existant				
53	900501	GRAFFIGNE									
54	AUTO	Extérieur De Panneau Latéral G	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.2	Existant				
55	103438	Doubleure D'Aile De Panneau Lat D	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.4	Existant				
56	100285	Moul Ouverture Roue Custode D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.3	Similaires certifiées	e5163 NI1791100C	1	85,79 \$	Oui
Glace De Custode											
57	101111	Glace De Custode D	Enlever / Installer	Vitre	0.2#	2.5	Existant				
Hayon											
58	104310	Ens.de Hayon	Enlever / Installer	Carrosserie	0.8#	0.8	Existant				
Feux Arrière											
59	101364	Lampe Combinée Ar.D.	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.3	Existant				
60	101365	Lampe Combinée Ar.G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
Pare-chocs Arrière											
61	AUTO	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Arrière	Remise en état	Carrosserie	0.8#	2.0	Existant				
62	103907	Couv.de Pare-chocs Ar.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	2.0	Recyclées / Usagées	5B0013	1	150,00 \$	Oui
63	AUTO	Couv.de Pare-chocs Ar.	Peindre Seulement	Peinture	2.3# C	2.3					
64	100790	Support De Pare-Chocs Ext Arrière D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	85220-4BA1A	1	59,87 \$	Oui
65	100791	Support De Pare-Chocs Ext Arrière G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.2#	0.2	Nouveau	85221-4BA1A	1	59,87 \$	Oui
66	AUTO	Couv.de Pare-chocs Ar.	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.2					

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
67	103020	Reflecteur De Pare-Chocs Arrière D	Enlever / Installer	Carrosserie	INCr	0.2	Existant				
68	103021	Reflecteur De Pare-Chocs Arrière G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.2	Recyclées / Usagées	5B0013	1	0,00 \$	Oui
Coûts Additionnels Et Matériaux											
69	AUTO	Peinture/Matériel de peinture	Coût additionnel							1 519,74 \$	Oui
70	AUTO	Matériel D'Atelier	Coût additionnel							695,76 \$*	Oui
71	AUTO	Élimination Des Déchets Dangereux	Coût additionnel							5,22 \$*	Oui
Opérations Additionnelles											
72	AUTO	Vernis	Opération additionnelle	Peinture	4.5	0.0				0,00 \$	
Spécial/ entrée manuelle											
73	900500	RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	1,79 \$*	Oui
74	900500	AGENT FLEXIBLE PARE-CHOCS	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	12,00 \$*	Oui
75	900500	ANTIROUILLE 4 PANNEAUX	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	59,00 \$*	Oui
76	900500	BALAYAGE AVANT RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
77	900500	BALAYAGE APRÈS RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
78	900500	PARTICIPATION 3RV	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	7,00 \$*	Oui
79	900500	PROMOTEUR D'ADHÉSION	Main-d'oeuvre Additionnel	Peinture*	1.0*	0.0	Existant		0		

* Point de jugement

T Inclus dans le calcul des deux-tons

Remarques sur la main-d'œuvre applicable

d Discontinué par le fabricant

C Inclus dans le calcul du vernis

A Inclus dans le calcul du vernis et de deux-tons

r Temps de R et R du guide d'estimation de collision pour cette opération de travail

[] Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander

Remarque de l'estimateur:

BONJOUR,

DOSSIER GDB: 65016 GDB

DATE DE PERTE LE: *****

PARE BRISE EST: OK

REQUÊTE REÇUE CHEZ GDB LE: 15-04-2026

DATE VUE: 20-04-2026

TAUX HORAIRE SAAQ

STATUT = RANCART

NOM DE L'ÉVALUATEUR = ERIC LAGRANGE # 001274 GAA TEL: 514-636-9115 EXT: 704

KILOMETRAGE FOURNIT SAAQ

Vendeurs de pièces

LKQ-Keystone-Quebec - List Price
914 Route Kennedy
Pintendre QC G6C 1A5
(800) 349-5850 (Travail)
258B2B@LKQCORP.com

Ligne	N° pièce	Prix total
56	e5163 NI1791100C	85,79 \$

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249458; Part: Wheel Opening Moulding; Notes: (Certified - C APA); Part Number:e5163 NI1791100C

Fournisseurs de pièces recyclées

LKQ-Keystone- Pintendre Autos Inc
914 Kennedy Blvd.
Pintendre QC G6C 1A5
(800) 463-5158 (Travail)
Pintendre-Ventes@Lkqcorp.com

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
18	\$P32897	511,21 \$	2014 Nissan Rogue	RH,SV,4DR,G,PW R, (ELECTRI C), VIN 5 (1ST DIGIT, USA BUIL T), R.	5N1AT2MV3EC757599
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249454; Part: Front Door Assembly; Notes: Grade A; Stock Number:\$P32897					
30	\$P30660	153,02 \$	2015 Nissan Rogue	LH,S,4DR GRAY,(POWER), VIN 5 (1ST DIGIT, USA BUILT), HEA TED, W/O CAMERA; L.	5N1AT2MT9FC887936
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249456; Part: Door Mirror Assembly; Notes: Grade A; Stock Number:\$P30660					
47	e2977 \$HM87 8	561,09 \$	2020 Nissan Rogue	RH,ROGUE SE,5DR,W/OSUN R, R.	5N1AT2MV5LC712449
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249457; Part: Quarter Panel Assembly; Notes: Grade A; Stock Number:e2977 \$HM878					

Fournisseurs de pièces recyclées

S&S Auto Parts Inc - No US Shipping, CPC TruckLine
1490 Dunning Road
Cumberland ON K4C 1P9
(613) 833-2504 (Travail)
Sales@SSParts.ca

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
-------	----------	------------	----------	-------------	-----

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
62	5B0013	150,00 \$	2019 Nissan Rogue	WIRING HARNESS ONLY W-S ENSORS	5N1AT2MV4KC792390

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249459; Part: Rear Bumper Assembly includes "Couv.de Pare-chocs Ar."; Notes: Grade A; Stock Number:5B0013

68	5B0013	0,00 \$	2019 Nissan Rogue	WIRING HARNESS ONLY W-S ENSORS	5N1AT2MV4KC792390
----	--------	---------	-------------------	-----------------------------------	-------------------

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249459; Part: Rear Bumper Assembly includes "Reflecteur De Pare-Chocs Arrière G"; Notes: Grade A; Stock Number:5B0013

Exclusion de responsabilité : le prix des pièces recyclées peut représenter soit le prix réel (le prix auquel le recycleur est disposé à vendre la pièce dans son état actuel) ou le prix non endommagée (le prix auquel le recycleur vendrait la pièce si elle n'était pas endommagée). En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles. Certaines pièces trouvées pour ce devis peuvent être interchangeable sans être une correspondance exacte. En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles.

Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	Unités	Taux	Sous-traitance	Montant suppl.	Totaux
Main-d'œuvre carrosserie	42.2	55,00 \$			2 321,00 \$
Main-d'œuvre peinture	24.8	55,00 \$			1 364,00 \$
Main-d'œuvre vitre	0.2	55,00 \$			11,00 \$
Main-d'œuvre mécanique	2.2	55,00 \$			121,00 \$
Montant total de la main-d'œuvre	69.4				3 817,00 \$
					Totaux
					Taxe
					3 817,00 \$
					TPS 5.0000%
					190,85 \$
					TVP 9.9750%
					380,75 \$
					Non taxable
					0,00 \$
					Escompte avant taxes 0.00%
					0,00 \$
					Total de la main-d'œuvre
					4 388,60 \$
Pièces					Montant
Pièces taxables					2 587,33 \$
					Totaux
					Ajustements de pièces
					0,00 \$
					TPS 5.0000%
					129,37 \$
					TVP 9.9750%
					258,09 \$
					Non taxable
					0,00 \$
					Escompte avant taxes 0.00%
					0,00 \$
					Total des pièces
					2 974,79 \$
Coûts					Montant
Matériel de peinture					1 519,74 \$
Matériel D'Atelier					695,76 \$
Autres coûts additionnels					5,22 \$
					Totaux
					1 519,74 \$
					695,76 \$
					5,22 \$

Totaux de l'estimation

Matériel de peinture:	Taxable	2 220,72 \$
- Unités de peinture: 24.8 unités	TPS 5.0000%	111,04 \$
- Taux: 61,28 \$	TVP 9.9750%	221,52 \$
- Taux max.: 99.9 unités	Non taxable	0,00 \$
- Taux supplémentaire: 0,00 \$	Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
	Total des coûts	2 553,28 \$

Matériel D'Atelier:
- Taux: 15,60 \$

Total brut	Montant	
Total brut	9 916,67 \$	9 916,67 \$
	Taxable	8 625,05 \$
	TPS	431,26 \$
	TVP	860,36 \$
	Non taxable	0,00 \$
	Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
	Total brut	9 916,67 \$

Ajustements	Montant	
Responsabilité du client		0,00 \$

Total net de l'estimation 9 916,67 \$ CA

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

Entrée d'événements d'estimation

Travail créé 4-16-2026 07:59
 Estimation Commencé 4-20-2026 02:00
 Estimation Imprimé 4-20-2026 02:34
 Estimation Finalisé 4-20-2026 02:34
 Version d'estimation 0
 ID de récupération de l'estimation 1007464932