



DENIS BARRIAULT EVALUATION

Bureau: (514) 636-9115
Télécopieur: (514) 636-8739
info@groupepdb.com
www.groupepdb.com

ID estimation
658019GDB
Originale
Numéro de réclamation
40253701

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

Propriétaire
Société de l'Assurance Automobile
du Québec
(888) 528-4289 (Travail)

Évaluateur
Dept Estimation .
supplement@groupepdb.com

Catégorie
Aucun

Société Assur. Automobile du Québec

Type de perte Inconnu	Numéro de réclamation 40253701	Numéro de police 40253701	Expert en sinistres LISE OUELLETTE ssdv.saisie@saaq.gouv.qc.ca
Franchise Inconnu			

2021 Hyundai Venue Essential 4 Door Utility 1.6L 4 Cyl Gas Injected Base FWD

Couleur extérieure NKA (Black Noir)	Immatriculation QC-X62WMF	NIV KMHRB8A38MU097242	Condition Bon
-----------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------

En état de marche Oui	Kilométrage 154215	Code de service Mitchell 912184
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------

Point d'impact principal Avant (12)	Point(s) secondaire(s) d'impact Arrière (6), Côté gauche (9)
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Remarques sur les dommages antérieurs

CAPOT ET PANNEAU LATÉRALE GAUCHE

Options				
AM/FM Stéréo	Banquette Arrière	Barrure Électrique	Becquet Arrière	Caméra de Marche Arrière
Capote de Caisse(de Camion)	Climatisation	Colonne de Direction Adaptable	Commandes Audio Intégrées au Volant	Connectivité Sans Fil Bluetooth
Contrôle de Stabilité Électronique	Contrôle de Traction	Coussin Gonflable de Côté Avant A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable Conducteur	Coussin Gonflable de Côté de Deuxième Rangée A/Protection de la Tête
Coussin Gonflable de Passager	Coussins Gonflable de Côté	Désembueur de Glace Arrière	Entrée Auxiliaire	Essuie-Glace Arrière

Options				
Glace à Commande Électrique	Lecteur MP3	Moniteur de Gonflement/Pression	Ordinateur de Route	Phares Avant Automatique
Phares de Jour	Radio Haute Définition	Relâchement à Distance du Couvercle de Coffre ou du Hayon	Rétroviseur Extérieur Adjustable Électrique	Rétroviseur Extérieur Chauffant
Servo-direction	Siège Bacquet de Première Rangée	Siège de Tissus	Sièges Avant Chauffant	Système Antivol
Système de Freinage Antiblocage	Système d'Entré S/Clé			

Société de l'Assurance Automobile du Québec

2021 Hyundai Venue Essential

Profil de pièces

Quebec-C

Version du profil des pièces

3.0

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
Pare-choc Avant											
1	AUTO Couverture De Pare-Chocs - Ens Av	Remise en état	Carrosserie	3.4#	3.4	Existant					
2	200011 Couverture De Pare-Chocs Sup Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	3.4	Similaires certifiées	HY1014103	1	375,00 \$	Oui	
3	AUTO Couverture De Pare-Chocs Sup Av	Peindre Seulement	Peinture	2.4 C	2.4						
4	200032 Couverture De Pare-Chocs Inf Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	3.4	Similaires neuves	HY1015117	1	415,03 \$	Oui	
Porte Avant											
5	200302 Panneau Ext. De Porte Av. G.	Réparer	Carrosserie	2.0*#	6.8	Existant					
6	AUTO Porte Extérieure Av. G.	Peindre Seulement	Peinture	2.2 C	2.2	Existant					
7	200374 Rétroviseur Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant					
8	200376 Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2#	0.2	Existant					
9	200378 G Av Inf Porte - Moulure	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant					
10	200380 Pan. De Garn. De Porte Av. G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4	Existant					
11	200522 Poignée De Porte Ext Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant					
Porte Arrière											
12	200632 PANNEAU EXT. DE PORTE AR. g.	Réparer	Carrosserie	2.0*#	6.8	Existant					
13	AUTO Extérieur De Porte Ar.G.	Peindre Seulement	Peinture	1.7 C	2.1	Existant					
14	200555 G Ar Ext Porte - Moulure De Ceinture	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant					
15	200557 G Ar Inf Porte - Moulure	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant					
16	201354 Pan. De Garn. De Porte Ar. G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4	Existant					
17	201364 Poignée De Porte Ext Arrière G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant					
Panneau Latéral											

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
18	200457	Doublure D'Aile De Panneau Lat D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.4	0.4	Nouveau	86822-K2000	1	36,47 \$	Oui
Pare-chocs Arrière											
19	AUTO	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Arrière	Remise en état	Carrosserie	3.0#	3.0	Existant				
20	200912	Couv.de Pare-chocs Ar.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	3.0	Similaires neuves	HY1114107	1	300,00 \$	Oui
21	AUTO	Lampe Combinée Ar.D.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3					
22	AUTO	Lampe Combinée Ar.G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3					
23	AUTO	Couv.de Pare-chocs Ar.	Peindre Seulement	Peinture	2.4 C	2.4					
24	200915	Couverture De Pare-Chocs Inf Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	1.0	Similaires neuves	HY1115124	1	176,67 \$	Oui
25	AUTO	Ens Pare-Chocs Ar	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.2					
26	200907	Supt De Pare-Chocs Ar. D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.1#	0.1	Nouveau	86652-K2000	1	26,68 \$	Oui
Coûts Additionnels Et Matériaux											
27	AUTO	Peinture/Matériel de peinture	Coût additionnel							729,23 \$	Oui
28	AUTO	Matériel D'Atelier	Coût additionnel							237,12 \$*	Oui
29	AUTO	Élimination Des Déchets Dangereux	Coût additionnel							5,22 \$*	Oui
Opérations Additionnelles											
30	AUTO	Vernis	Opération additionnelle	Peinture	2.2	0.0				0,00 \$	
Spécial / entrée manuelle											
31	900500	RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	1,79 \$*	Oui
32	900500	AGENT FLEXIBLE PARE-CHOC	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	12,00 \$*	Oui
33	900500	PROMOTEUR D'ADHÉSION	Main-d'oeuvre Additionnel	Peinture*	1.0*	0.0	Existant		0		
34	900500	BALAYAGE AVANT RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
35	900500	BALAYAGE APRÈS RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		

* Point de jugement

T Inclus dans le calcul des deux-tons

Remarques sur la main-d'œuvre applicable

d Discontinué par le fabricant

C Inclus dans le calcul du vernis

A Inclus dans le calcul du vernis et de deux-tons

r Temps de R et R du guide d'estimation de collision pour cette opération de travail

[] Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander

Remarque de l'estimateur:

BONJOUR,

*****DOSSIER SOUS TOUTES RÉSERVES*****

*****2E VERIFICATION SUIVRA *****

DOSSIER GDB: 658019GDB
DATE DE PERTE LE:
REQUÊTE REÇUE CHEZ GDB LE: 15/04/26
DATE VUE: 20/04/26
PARE BRISE EST: BON
FRANCHISE: \$INCONNU
VALEUR À NEUF: NON
RECHERCHE PROGI # GA4AA2B

POUR TOUT SUPPLÉMENT, CONTACTER L'ESTIMATEUR AVANT DE PROCÉDER ET UTILISER LA FEUILLE DE SUPPLÉMENT FOURNIE AVEC LE DEVIS.

FAIRE SUIVRE PHOTOS, FACTURES, PROCÉDURES, ETC À CETTE ADRESSE DE COURRIEL:

supplement@groupepdb.com

ET BIEN INDIQUER LE NUMÉRO DE DOSSIER GDB DANS LE SUJET DU COURRIEL

SVP FACTURES ET SCANS AU FORMAT (PDF) ET PHOTOS AU FORMAT (JPEG)

POUR TOUTE DIFFÉRENCE DE TAUX HORAIRE, VOIR DIRECTEMENT AVEC L'ASSUREUR.

TAXES AU FRAIS DE L'ASSURÉ(E) : NON

STATUT DU VEHICULE : RANCART

NOM DE L'ÉVALUATEUR : ERIC LAGRANGE # GAA 001274 TEL: 418-934-4098 EXT: 704

LA TRANSMISSION DE CE DEVIS N'EST EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

Vendeurs de pièces

LKQ Keystone Beloeil
2095 rue de l'Industrie
St-Mathieu-de-Beloeil QC J3G4S5
(450) 464-2511 (Travail)
axbourgque@LKQCORP.com

Ligne	N° pièce	Prix total
4	HY1015117	415,03 \$

Notes du fournisseur: Progi.

24	HY1115124	176,67 \$
----	-----------	--------------

Notes du fournisseur: Progi.

Pièces De Carrosserie Faucher
220 Principale
St-Damase QC J0H1J0
(450) 797-3600 (Travail)
faucherprogi@hotmail.com

Ligne	N° pièce	Prix total
2	HY1014103	375,00 \$

Notes du fournisseur: Progi. Desc: CAPA Certifiée

Vendeurs de pièces

Recyclage Probumper Inc.
415 3e Rang Sud
St-Jean-sur-Richelieu QC J2X4M9
(450) 545-2014 (Travail)
probumper@outlook.com

Ligne	N° pièce	Prix total
20	HY1114107	300,00 \$

Notes du fournisseur: Progi.

Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	Unités	Taux	Sous-traitance	Montant suppl.	Totaux
Main-d'œuvre carrosserie	14.2	48,00 \$			681,60 \$
Main-d'œuvre peinture	11.9	48,00 \$			571,20 \$
Main-d'œuvre mécanique	1.0	48,00 \$			48,00 \$
Montant total de la main-d'œuvre	27.1				1 300,80 \$

Taxable	1 300,80 \$
TPS 5.0000%	65,04 \$
TVP 9.9750%	129,75 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Total de la main-d'œuvre	1 495,59 \$

Pièces	Montant	Totaux
Pièces taxables	1 343,64 \$	1 343,64 \$

Ajustements de pièces	0,00 \$
TPS 5.0000%	67,18 \$
TVP 9.9750%	134,03 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Total des pièces	1 544,85 \$

Coûts	Montant	Totaux
Matériel de peinture	729,23 \$	729,23 \$
Matériel D'Atelier	237,12 \$	237,12 \$
Autres coûts additionnels	5,22 \$	5,22 \$

Matériel de peinture:	Taxable	971,57 \$
- Unités de peinture: 11.9 unités	TPS 5.0000%	48,58 \$
- Taux: 61,28 \$	TVP 9.9750%	96,91 \$
- Taux max.: 99.9 unités	Non taxable	0,00 \$
- Taux supplémentaire: 0,00 \$	Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
	Total des coûts	1 117,06 \$

Matériel D'Atelier:
- Taux: 15,60 \$

Totaux de l'estimation

Total brut	Montant		
Total brut	4 157,50 \$		4 157,50 \$
		Taxable	3 616,01 \$
		TPS	180,80 \$
		TVP	360,69 \$
		Non taxable	0,00 \$
		Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
		Total brut	4 157,50 \$
Ajustements	Montant		
Responsabilité du client			0,00 \$
		Total net de l'estimation	4 157,50 \$ CA

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

Entrée d'événements d'estimation

Travail créé	4-15-2026 04:17
Estimation Commencé	4-20-2026 02:09
Estimation Imprimé	4-21-2026 01:23
Estimation Finalisé	4-21-2026 01:23
Version d'estimation	0
ID de récupération de l'estimation	1007465147



2026-04-20 10:44:07



2026-04-20 10:42:57



2026-04-20 10:44:04



2026-04-20 10:42:49







2026-04-20 10:43:25



2026-04-20 10:43:30



2026-04-20 10:43:22



2026-04-20 10:43:29





