

DENIS BARRIAULT EVALUATION

Bureau: (514) 636-9115
Télécopieur: (514) 636-8739
info@groupepdb.com
www.groupepdb.com

PERTE TOTALE

ID estimation
665157GDB
Originale
Numéro de réclamation
43796006

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

STATUE : VGA

Propriétaire
Société de l'Assurance Automobile
du Québec

Évaluateur
Dept Estimation.
supplement@groupepdb.com

Catégorie
Route

Société Assur. Automobile du Québec

Type de perte Collision	Numéro de réclamation 43796006	Numéro de police 43796006	Expert en sinistres LISE OUELLETTE (418) 548-3333+82976 (Travail) ssdv.saisie@saaq.gouv.qc.ca
Franchise Aucun	Date du rapport 08-18-2026	Site d'inspection CGA 3675 ST JEAN BAPTISTE MONTREAL, QC H1J 2Y7 (514) 334-7727 (Travail)	Date d'inspection 2026-08-17

2021 Hyundai Sonata Preferred 4 Door Sedan 2.5L 4 Cyl Gas Injected 8 Speed Auto Trans FWD

Couleur extérieure R2T (Shimmering Silver)	Immatriculation QC-N/A	NIV 5NPEG4JA2MH084377	Condition Bon
En état de marche Oui	Kilométrage 119531	Code de service Mitchell 912196	

Point d'impact principal
Intégral (19)

Options				
Alerte d'Angle Mort de Côté	AM/FM Stéréo	Banquette Arrière	Barrure Électrique	Caméra de Marche Arrière
Climatisation	Colonne de Direction Adaptable	Commandes Audio Intégrées au Volant	Connectivité Sans Fil Bluetooth	Contrôle de Stabilité Électronique

Options

Contrôle de Traction	Contrôle de Vitesse	Coussin Gonflable de Côté Avant A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable Conducteur	Coussin Gonflable de Côté de Deuxième Rangée A/Protection de la Tête
Coussin Gonflable de Passager	Coussins Gonflable de Côté	Démarrreur à Distance	Désembueur de Glace Arrière	Entrée Auxiliaire
Glace à Commande Électrique	Lecteur MP3	Moniteur de Gonflement/Pression	Ordinateur de Route	Phares Avant Automatique
Phares de Jour	Radio Haute Définition	Relâchement à Distance du Couvercle de Coffre ou du Hayon	Rétroviseur Extérieur Adjustable Électrique	Rétroviseur Extérieur Chauffant
Roues Aluminium/Aliage	Servo-direction	Siège Bacquet de Première Rangée	Siège de Tissus	Sièges Avant Chauffant
Système Antivol	Système de Clé Smart	Système de Freinage Antiblocage	Système d'Entré S/Clé	Volant Chauffant
Volant Gainé de Cuir				

Société de l'Assurance Automobile du Québec

2021 Hyundai Sonata Preferred

Profil de pièces
Quebec-CVersion du profil des pièces
3.0

MAIN-D'ŒUVRE							PIÈCE					
Ligne #	Description			Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
Pare-choc Avant												
1	AUTO	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Av	Remise en état	Carrosserie	3.2#	3.2	Existant					
2	201303	Couverture De Pare-Chocs Inf Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.4	Nouveau	86512-L0100	1	490,73 \$	Oui	
3	202322	Deflecteur De Pare-Chocs Inf Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.3#	0.3	Nouveau	86539-L0000	1	33,73 \$	Oui	
4	201620	Moulure De Pare-Chocs Ctre Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Similaires neuves	HY1044129	1	85,72 \$	Oui	
5	201304	Av Pare-Chocs - Moulure D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Similaires neuves	HY1047118	1	39,13 \$	Oui	
6	201305	Av Pare-Chocs - Moulure G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Similaires neuves	HY1046118	1	38,73 \$	Oui	
7	201625	Rev. de moulure de pare-chocs inf. av. dr.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	865C2-L0100	1	31,20 \$	Oui	
8	201626	Rev. de moulure de pare-chocs inf. av. g.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	865C1-L0100	1	26,47 \$	Oui	
9	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.0						
10	201306	Conduit De Pare-chocs Avant Droit	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	86544-L0100	1	53,48 \$	Oui	
11	201308	Support De Pare-Chocs Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.0	Nouveau	865B2-L0000	1	17,16 \$	Oui	
12	201310	Support De Pare-Chocs Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	86552-L0000	1	29,82 \$	Oui	
13	201314	Amortisseur De Chocs De Pare-Chocs Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	3.2	Recyclées / Usagées		1	INC*	Oui	
14	201315	Barre De Renfort Pare-Chocs Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.4#	0.4	Recyclées / Usagées	268-20	1	546,00 \$	Oui	
15	900510	Majoration de ligne 20.0%								109,20 \$		
Calandre												
16	200595	Ensemble DE Calandre	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.2#	0.8	Similaires certifiées	HY1200229C	1	745,15 \$	Oui	

MAIN-D'ŒUVRE							PIÈCE				
Ligne #		Description	Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
Phares Avant											
17	200134	Bloc-lumières Avant G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
18	200738	Ensemble Bloc-Lumieres Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.3#	0.3	Similaires neuves	HY2503251	1	1 679,37 \$	Oui
19	AUTO	Phares	Vérifier / Régler	Carrosserie	0.4	0.4					
20	200756	Feu De Stationnement Et Clignotant Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	92302-L0000	1	32,11 \$	Oui
21	200757	Feu De Stationnement Et Clignotant Av G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	92301-L0000	1	32,11 \$	Oui
22	200745	Ens.de Feu De Jour D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.3	Similaires certifiées	HY2563120C	1	681,61 \$	Oui
Capot											
23	200767	Capot (HSS)	Enlever / Remplacer	Carrosserie	1.5	1.5	Similaires certifiées	HY1230180C	1	1 367,30 \$	Oui
24	AUTO	Extérieur De Capot	Peindre Seulement	Peinture	2.8 C	2.8					
25	AUTO	Ajouter pour dessous de capot	Peindre Seulement	Peinture	1.4 C	1.4					
Aile Avant											
26	200139	Extérieur Aile G	Agencement	Peinture	0.8 C	2.0	Existant				
27	200902	Panneau D'Aile D.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	1.3#	1.6	Recyclées / Usagées	225-22	1	718,00 \$	Oui
28	900510	Majoration de ligne 20.0%								143,60 \$	
29	AUTO	Bloc-lumières Avant D	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.3					
30	AUTO	Exterieur D'Aile D	Peindre Seulement	Peinture	1.6 C	2.0					
31	AUTO	Rebord Suppl. Pour D	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
32	200906	Doublure D'Aile D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.3	Similaires certifiées	HY1249183C	1	103,56 \$	Oui
33	200907	Doublure D'Aile G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3r	0.3	Existant				
34	200155	Moulure D'Aile G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
35	200157	Pare-boue D'aile G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant				
Roue											
36	201445	Roue En Alliage	Réparer	Mécanique *	0.3*	0.3	Sous-traitance			249,95 \$*	
Couvercles De Dessous Moteur / Carrosserie											
37	202114	Couvercle Sous-Jacent De Moteur Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.5	0.5	Nouveau	[29110-L0000]	1	553,32 \$	Oui
Pare-brise											
38	200120	Ens.de Réservoir De Liquide Lave-Glace Plaque De Protection W	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.4#	0.4	Similaires neuves	HY1288158	1	182,31 \$	Oui
Bas De Caisse / Montants / Plancher											
39	200527	Moul.de Bas De Caisse D	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.5	Existant				
40	200528	Moul.de Bas De Caisse G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.5	0.5	Existant				
Porte Avant											

			MAIN-D'ŒUVRE					PIÈCE			
Ligne #		Description	Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
41	201557	Caisson De Porte Avant Gauche (HSS)	Réparer	Carrosserie	4.0*#	5.5	Existant				
42	AUTO	Porte Extérieure Av. G.	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.2	Existant				
43	201558	Panneau De Porte Avant Droite (HSS)	Réparer	Carrosserie	2.0*#	7.2	Existant				
44	AUTO	Porte Extérieure Av. D.	Peindre Seulement	Peinture	1.8 C	2.2	Existant				
45	200291	Rétroviseur Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
46	AUTO	Pan. De Garn. De Porte Av. D.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4					
47	200292	Rétroviseur Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
48	AUTO	Pan. De Garn. De Porte Av. G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4					
49	201696	D Av Sup Porte - Moulure	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
50	201698	Garnissage Porte Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2#	0.2	Existant				
51	200293	Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant				
52	200294	Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant				
53	200026	Poignée De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
54	201604	Poignée Extérieure De Porte Av.G.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.3#	0.3	Nouveau	82651-L1220	1	140,39 \$	Oui
55	AUTO	Poignée Ext Av G	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					

Porte Arrière

56	200362 Caisson De Porte Arrière Gauche (HSS)	Réparer	Carrosserie	2.0*#	5.2	Existant				
57	AUTO Extérieur De Porte Ar.G.	Peindre Seulement	Peinture	1.8 C	2.2	Existant				
58	200363 Panneau De Porte Arrière Droite (HSS)	Réparer	Carrosserie	3.0*#	6.7	Existant				
59	AUTO Extérieur De Porte Ar.D.	Peindre Seulement	Peinture	1.8 C	2.2	Existant				
60	200313 D Ar Ext Porte - Moulure De Ceinture	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant				
61	200314 G Ar Ext Porte - Moulure De Ceinture	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant				
62	200045 Poignée De Porte Ext Arrière D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
63	200011 Poignée De Porte Ext Arrière G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				

Panneau Latéral

64	200478 Panneau Latéral Ext. D	Réparer	Carrosserie	3.0*#	19.5	Existant				
65	AUTO Extérieur De Panneau Latéral D	Peindre Seulement	Peinture	1.8 C	2.2	Existant				
66	200479 Panneau Latéral Ext. G	Réparer	Carrosserie	4.0*#	20.0	Existant				
67	AUTO Extérieur De Panneau Latéral G	Peindre Seulement	Peinture	1.8 C	2.2	Existant				

		MAIN-D'ŒUVRE					PIÈCE				
Ligne #		Description	Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
68	200537	Doublure D'Aile De Panneau Lat D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4r	0.4	Existant				
69	200538	Doublure D'Aile De Panneau Lat G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4r	0.4	Existant				
Glace De Custode											
70	200336	Glace De Custode D	Enlever / Installer	Vitre	1.7#	1.7	Existant				
71	200337	Glace De Custode G	Enlever / Installer	Vitre	1.7#	1.7	Existant				
72	AUTO	Ens De Siège Ar.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.5	0.5					
Feux Arrière											
73	201074	Lampe Combinée Ar.G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
Pare-chocs Arrière											
74	201077	Ens Pare-Chocs Ar	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.2	Existant				
75	AUTO	Lampe Combinée Ar.D.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3					
76	201078	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Arrière	Remise en état	Carrosserie	3.4#	3.4	Existant				
77	200998	Couv.de Pare-chocs Ar.	Réparer	Carrosserie	0.5*#	3.4	Existant				
78	AUTO	Couv.de Pare-chocs Ar.	Peindre Seulement	Peinture	1.4* C	2.8	Existant				
79	900501	Peinture Modifiée avec Vernis Complet									
Coûts Additionnels Et Matériaux											
80	AUTO	Peinture/Matériel de peinture	Coût additionnel							1 565,06 \$	Oui
81	AUTO	Matériel D'Atelier	Coût additionnel							663,00 \$*	Oui
82	AUTO	Élimination Des Déchets Dangereux	Coût additionnel							5,22 \$*	Oui
Opérations Additionnelles											
83	AUTO	Vernis	Opération additionnelle	Peinture	4.0	0.0				0,00 \$	
Spécial / entrée manuelle											
84	900500	RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	1,79 \$*	Oui
85	900500	AGENT FLEXIBLE PARE-CHOC	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	6,00 \$*	Oui
86	900500	ALIGNEMENT VÉHICULE STANDARD	Enlever / Remplacer	Mécanique *	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	128,00 \$*	Oui
87	900501	VÉHICULE STANDARD: VOITURE, VUS (SOUS-COMPACT) EX: KICKS, KONA, CX-3, TESLA 3 ET VUS (COMPACT) EX: TUCSON, CRV, RAV-4 ET ESCAPE.									
88	900500	ANTIROUILLE 6 PANNEAUX	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	83,00 \$*	Oui
89	900500	BALAYAGE AVANT RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique *	0.5*	0.0	Existant		0		

		MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
Ligne #	Description	Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
90	900500 BALAYAGE APRÈS RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique *	0.5*	0.0	Existant		0		
91	900500 ÉQUILIBRAGE ROUE 17-19 PO	Enlever / Remplacer	Mécanique *	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	22,00 \$*	Oui
92	900500 KIT DE VITRERIE QUARTER GLASS (2 @ 32,00 \$)	Enlever / Remplacer	Vitre*	0.0*	0.0	Sous-traitance		2	64,00 \$*	Oui
93	900500 PARTICIPATION 3RV	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	9,00 \$*	Oui
94	900500 PROMOTEUR D'ADHÉSION	Main-d'oeuvre Additionnel	Peinture*	0.5*	0.0	Existant		0		

* Point de jugement

T Inclus dans le calcul des deux-tons

Remarques sur la main-d'œuvre applicable

d Discontinué par le fabricant

C Inclus dans le calcul du vernis

A Inclus dans le calcul du vernis et de deux-tons

r Temps de R et R du guide d'estimation de collision pour cette opération de travail

[] Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander

Remarque de l'estimateur:
GRUPE DENIS BARRIAULT
GUILLAUME GODIN 001439
CGA - ENCAN

Vendeurs de pièces

LKQ/KEYSTONE PIN
 914 ROUTE KENNEDY
 PINTENDRE QC G6C1A5
 (418) 833-8650 (Travail)

LKQ/KEYSTONE QUEBEC
 2095 DE L'INDUSTRIE
 BELOEIL QC J3G4S5
 (450) 464-2511 (Travail)

Ligne	N° pièce	Prix total	Ligne	N° pièce	Prix total
5	HY1047118	39,13 \$	4	HY1044129	85,72 \$
6	HY1046118	38,73 \$	18	HY2503251	1 679,37 \$
16	HY1200229C	745,15 \$	22	HY2563120C	681,61 \$
23	HY1230180C	1 367,30 \$	38	HY1288158	182,31 \$
32	HY1249183C	103,56 \$			

Fournisseurs de pièces recyclées

Pieces d'autos Fernand Begin QRP Canada
 416 Rang F Begin
 Saint Philibert QC G0M 1X0
 (800) 463-1688 (Travail)

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
14	268-20	546,00 \$	2020 Hyundai SONATA		5NPEG4JA3LH027331
Notes du fournisseur: US BUILT					
27	225-22	718,00 \$	2022 Hyundai SONATA		5NPEJ4J20NH138819

Exclusion de responsabilité : le prix des pièces recyclées peut représenter soit le prix réel (le prix auquel le recycleur est disposé à vendre la pièce dans son état actuel) ou le prix non endommagée (le prix auquel le recycleur vendrait la pièce si elle n'était pas endommagée). En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles. Certaines pièces trouvées pour ce devis peuvent être interchangeable sans être une correspondance exacte. En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles.

Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	Unités	Taux	Sous-traitance	Montant suppl.	Totaux
Main-d'œuvre carrosserie	37.8	55,00 \$			2 079,00 \$
Main-d'œuvre peinture	24.5	55,00 \$			1 347,50 \$
Main-d'œuvre vitre	3.4	55,00 \$			187,00 \$
Main-d'œuvre mécanique	1.3	55,00 \$	249,95 \$		321,45 \$
Montant total de la main-d'œuvre	67.0		249,95 \$		3 934,95 \$
Taxable					3 934,95 \$
TPS 5.0000%					196,75 \$
TVP 9.9750%					392,51 \$
Non taxable					0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%					0,00 \$
Total de la main-d'œuvre					4 524,21 \$
Pièces	Montant				
Pièces taxables	7 941,19 \$				7 941,19 \$
Ajustements de pièces					252,80 \$
TPS 5.0000%					409,70 \$
TVP 9.9750%					817,35 \$
Non taxable					0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%					0,00 \$
Total des pièces					9 421,04 \$
Coûts	Montant				
Matériel de peinture	1 565,06 \$				1 565,06 \$
Matériel D'Atelier	663,00 \$				663,00 \$
Autres coûts additionnels	5,22 \$				5,22 \$
Matériel de peinture:				Taxable	2 233,28 \$
- Unités de peinture: 24.5 unités				TPS 5.0000%	111,66 \$
- Taux: 63,88 \$				TVP 9.9750%	222,77 \$
- Taux max.: 99.9 unités				Non taxable	0,00 \$
- Taux supplémentaire: 0,00 \$				Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Matériel D'Atelier:				Total des coûts	2 567,71 \$
- Taux: 15,60 \$					
Total brut	Montant				

Totaux de l'estimation

Total brut	16 512,96 \$		16 512,96 \$
		Taxable	14 362,22 \$
		TPS	718,11 \$
		TVP	1 432,63 \$
		Non taxable	0,00 \$
		Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
		Total brut	16 512,96 \$

Ajustements	Montant
Responsabilité du client	0,00 \$

Total net de l'estimation 16 512,96 \$ CA

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

STATUE : VGA

Entrée d'événements d'estimation

Travail créé	8-11-2026 07:01
Estimation Commencé	8-18-2026 01:39
Estimation Imprimé	8-18-2026 02:00
Estimation Finalisé	Estimation non finalisée
ID de récupération de l'estimation	1008525422

























