



## DENIS BARRIAULT EVALUATION

Bureau: (514) 636-9115  
Télécopieur: (514) 636-8739  
info@groupepdb.com  
www.groupepdb.com

## PERTE TOTALE

ID estimation  
656195GDB  
Originale  
Numéro de réclamation  
43682432

\*\*\* PERTE TOTAL, VGA \*\*\*

**AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.**

Propriétaire  
Société de l'Assurance Automobile  
du Québec

Évaluateur  
Dept Estimation.  
supplement@groupepdb.com

Catégorie  
Route

### Société Assur. Automobile du Québec

Type de perte  
**Collision**

Numéro de réclamation  
**43682432**

Numéro de police  
**43682432**

Expert en sinistres  
**DIANE LACOMBE**  
(418) 528-3993 (Travail)  
ssdv.saisie@saaq.gouv.qc.ca

Franchise  
**Inconnu**

Site d'inspection  
**SAAQ**

Date d'inspection  
**2026-03-27**

### 2019 Dodge Challenger SXT 2 Door Coupe 3.6L 6 Cyl Gas Injected 8 Speed Auto Trans AWD

Couleur extérieure  
**BLEU**

Immatriculation  
**QC-INCONNU**

NIV  
**2C3CDZGGXKH592051**

Condition  
**Bon**

En état de marche  
**Non**

Kilométrage  
**95567**

Code de service Mitchell  
**911732**

Point d'impact principal  
**Coin arrière droit (5)**

Point(s) secondaire(s) d'impact  
**Coin arrière gauche (7)**

#### Options

AM/FM Stéréo

Banquette Arrière

Barrure Électrique

Becquet Arrière

Caméra de Marche Arrière

Climatisation

Climatiseur Arrière ( Double  
Zone)

Climatiseur Automatique

Colonne de Direction  
Adaptable

Commandes Audio Intégrées  
au Volant

Connectivité Sans Fil  
Bluetooth

Contrôle de Stabilité  
Électronique

Contrôle de Traction

Contrôle de Vitesse

Coussin Goflable de Côté  
Avant A/Protection de la  
Tête

## Options

Coussin Gonflable Conducteur	Coussin Gonflable de Côté de Deuxième Rangée A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable de Passager	Coussins Gonflable de Côté	Désembueur de Glace Arrière
Entrée Auxiliaire	Glace à Commande Électrique	Lecteur MP3	Moniteur de Gonflement/Pression	Ordinateur de Route
Phares Avant Automatique	Phares de Jour	Rétroviseur Automatique Intérieur Jour /Nuit ou Electrochromatique	Rétroviseur Extérieur Adjustable Électrique	Rétroviseur Extérieur Chauffant
Roues Aluminium/Aliage	Servo-direction	Siège Avant Refroidi	Siège Bacquet de Première Rangée	Siège de Conducteur Électrique
Siège de Tissus	Siège du Conducteur Avec Support Lombaire Électrique	Sièges Avant Chauffant	Système Antivol	Système de Clé Smart
Système de Freinage Antiblocage	Système d'Entré S/Clé	Transmission Intégrale	Volant Gainé de Cuir	

## Société de l'Assurance Automobile du Québec | 2019 Dodge Challenger SXT

Profil de pièces  
Quebec-CVersion du profil des pièces  
3.0

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
<b>Bande Adhésive</b>										
1	101712 Ruban décoratif du centre avant du décalque du pare-chocs	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.2#	0.2	Nouveau	5SA26RXFAA	1	179,00 \$	Oui
2	101218 Decalque Adhesif Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.4#	0.4	Nouveau	5SA29RXFAA	1	d660,00 \$	Oui
<b>Bas De Caisse / Montants / Plancher</b>										
3	100734 Longeron De Toit D	Peindre Seulement	Peinture	1.6# C	1.6	Existant				
4	100735 Longeron De Toit G	Peindre Seulement	Peinture	1.6# C	1.6	Existant				
5	100281 Moul.de Bas De Caisse D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4	Existant				
6	100282 Moul.de Bas De Caisse G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4	Existant				
<b>Porte Avant</b>										
7	100003 Porte Extérieure Av. D.	Agencement	Peinture	1.0 C	2.3	Existant				
8	100888 Porte Extérieure Av. G.	Agencement	Peinture	1.0 C	2.3	Existant				
9	100649 Rétroviseur Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.7#	0.7	Existant				
10	100650 Rétroviseur Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.7#	0.7	Existant				
11	100651 Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant				
12	100652 Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant				
13	100653 Pan. De Garn. De Porte Av. D.	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.4	Existant				
14	100654 Pan. De Garn. De Porte Av. G.	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.4	Existant				
15	100661 Poignée De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
16	100662 Poignée De Porte Ext Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
<b>Lunette Arrière</b>										

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
17	100464	Glace De Lunette Arrière	Enlever / Installer	Vitre	0.4#	3.4	Existant				
18	100202	Adhésif Lunette Arrière	Enlever / Remplacer	Vitre	0.0*	0.0	Sous-traitance	1	64,00 \$*	Oui	
<b>Panneau Latéral</b>											
19	AUTO	2 Pan. Lat.Et Pan. De Carross. Ar	Enlever / Remplacer	Carrosserie	36.0	36.0					
20	102717	Panneau Latéral Ext. D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	18.5	Nouveau	68440576AB	1	2 035,00 \$	Oui
21	AUTO	Extérieur De Panneau Latéral D	Peindre Seulement	Peinture	2.4 C	2.4					
22	AUTO	Suppl.pour LE Montant D	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
23	AUTO	Rebord De Panneau Latéral D	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
24	AUTO	Ajout Pour E/I E/R Coussins Lat Dr -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.8#	0.8					
25	102718	Panneau Latéral Ext. G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	19.0	Nouveau	68440577AB	1	2 035,00 \$	Oui
26	AUTO	Extérieur De Panneau Latéral G	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.4					
27	AUTO	Suppl.pour LE Montant G	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
28	AUTO	Rebord De Panneau Latéral G	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
29	AUTO	Ajout Pour E/I E/R Coussins Lat Ga -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.8#	0.8					
30	100235	Pan. De Boitier De Phare - Pan. Lat D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.5#	1.5	Nouveau	5112886AC	1	199,00 \$	Oui
31	AUTO	Panneau Phare D	Peindre Seulement	Peinture	0.7 C	0.7					
32	102721	Bouclier De Panneau Lateral D	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.4	Existant				
33	102722	Bouclier De Panneau Lateral G	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.4	Existant				
<b>Glace De Custode</b>											
34	100207	Adhésif Glace Qrt (2 @ 32,00 \$)	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.0*	0.0	Sous-traitance	2	64,00 \$*	Oui	
<b>Couvercle De Coffre</b>											
35	100020	Pan.de Couv.de Coffre	Enlever / Remplacer	Carrosserie	2.2#	2.2	Recyclées / Usagées	409-19	1	690,00 \$	Oui
36	900510	Majoration de ligne 20.0%								138,00 \$	
37	AUTO	Ext.de Couv.de Coffre	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.4					
38	AUTO	Dessous Intérieur De Couvercle De Coffre	Peindre Seulement	Peinture	1.2 C	1.2					
<b>Carrosserie Arrière</b>											
39	100052	Tôle De Carrosserie Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	8.2	Nouveau	68175097AD	1	1 105,00 \$	Oui
40	AUTO	Tôle De Carrosserie Arrière	Peindre Seulement	Peinture	1.6 C	2.0					
41	AUTO	Suppl. Pour L'Interieur	Peindre Seulement	Peinture	0.8	0.8					
42	100058	Plancher du coffre arr. de carrosserie arr. (HSS)	Réparer	Carrosserie	2.0*#	9.5	Existant				

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
43	AUTO Plancher Ar	Peindre Seulement	Peinture	1.5	1.5	Existant					
<b>Feux Arrière</b>											
44	101228 Lampe Combinée Ar.D.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.4	Recyclées / Usagées	409-19	1	253,00 \$	Oui	
45	900510 Majoration de ligne 20.0%								50,60 \$		
46	101229 Lampe Combinée Ar.G.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.4	Recyclées / Usagées	390-15	1	253,00 \$	Oui	
47	900510 Majoration de ligne 20.0%								50,60 \$		
48	103281 Feu De Recul - Ensemble	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.5#	1.1	Nouveau	68465835AB	1	1 360,00 \$	Oui	
49	100160 Monogramme Feu De Recul	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.2	0.2	Nouveau	68254140AA	1	117,00 \$	Oui	
<b>Pare-chocs Arrière</b>											
50	AUTO Couvercle De Pare- Chocs - Ens Arrière	Remise en état	Carrosserie	1.6#	3.4	Existant					
51	101427 Couv.de Pare-chocs Ar.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	3.4	Réusinées	CH1100996R	1	703,50 \$	Oui	
52	AUTO Couv.de Pare-chocs Ar.	Peindre Seulement	Peinture	2.5 C	2.5						
53	101433 Support De Pare-Chocs Inf Arrière D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	68024340AF	1	59,55 \$	Oui	
54	101430 Support Arrière DE Pare- chocs Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.4	Nouveau	68259771AB	1	270,00 \$	Oui	
55	AUTO Couv.de Pare-chocs Ar.	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.8						
56	101440 Couverture De Pare- Chocs Inf Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.4	Nouveau	68260007AB	1	545,00 \$	Oui	
57	101437 Brise-charge Pare-chocs Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.0	Nouveau	68174980AB	1	320,00 \$	Oui	
58	101438 Barre De Renfort Pare- Chocs Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.4	Recyclées / Usagées	961-15	1	155,00 \$	Oui	
59	900510 Majoration de ligne 20.0%								31,00 \$		
<b>Coûts Additionnels Et Matériaux</b>											
60	AUTO Peinture/Matériel de peinture	Coût additionnel							1 642,30 \$	Oui	
61	AUTO Matériel D'Atelier	Coût additionnel							868,92 \$*	Oui	
62	AUTO Élimination Des Déchets Dangereux	Coût additionnel							5,22 \$*	Oui	
<b>Opérations Additionnelles</b>											
63	AUTO Vernis	Opération additionnelle	Peinture	4.4	0.0				0,00 \$		
<b>Spécial / entrée manuelle</b>											
64	900500 RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	1,79 \$*	Oui	
65	900500 ADHÉSIF SUR PANNEAU (SMC) 200ML (2 @ 137,00 \$)	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		2	274,00 \$*	Oui	
66	900500 AGENT FLEXIBLE PARE- CHOCS	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	6,00 \$*	Oui	
67	900500 ALIGNEMENT VÉHICULE STANDARD	Enlever / Remplacer	Mécanique*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	128,00 \$*	Oui	

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
68	900501 VÉHICULE STANDARD: VOITURE, VUS (SOUS-COMPACT) EX: KICKS, KONA, CX-3, TESLA 3 ET VUS (COMPACT) EX: TUCSON, CRV, RAV-4 ET ESCAPE.									
69	900500 ANTIROUILLE 5 PANNEAUX	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	71,00 \$*	Oui
70	900500 BALAYAGE AVANT RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
71	900500 BALAYAGE APRÈS RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
72	900500 FIXATION POUR ALLONGEMENT	Main-d'oeuvre Additionnel	Châssis*	1.0*	0.0	Existant		0		
73	900501 1 POINT D'ATTACHE **OU PLUS** POUR RETENIR LE VÉHICULE.									
74	900500 MISE SUR MARBRE MONOCOQUE	Main-d'oeuvre Additionnel	Châssis*	3.9*	0.0	Existant		0		
75	900500 PROMOTEUR D'ADHÉSION	Main-d'oeuvre Additionnel	Peinture*	0.5*	0.0	Existant		0		
76	900500 REDRESSEMENT DE STRUCTURE	Main-d'oeuvre Additionnel	Châssis*	1.0*	0.0	Existant		0		

\* Point de jugement

T Inclus dans le calcul des deux-tons

# Remarques sur la main-d'œuvre applicable

d Discontinué par le fabricant

C Inclus dans le calcul du vernis

A Inclus dans le calcul du vernis et de deux-tons

r Temps de R et R du guide d'estimation de collision pour cette opération de travail

[ ] Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander

### Remarque de l'estimateur:

**AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.**

\*\*\*\*NUMERO DE DOSSIER CHEZ GDB = 656195 GDB \*\*\*\*

\*\*\* PERTE TOTAL, VGA \*\*\*

\*\*\* RISQUE DE DOMMAGE MAJEUR A LA STRUCTURE \*\*\*

\*\*\*\* DEBUTER PAR UN INSPECTION COMPLET ET UNE VERIFICATION DU CHASSI \*\*\*

\*\*\* VEHICULE MUNIE DE PNEU D'HIVER : NON \*\*\*

VEHICULE VU LE 27/03/2026

--POUR TOUT SUPPLEMENT , MERCI DE COMMUNIQUER PAR COURRIEL AU SUPPLEMENT@GROUPEDB.COM  
--POUR TOUT SUPPLEMENT, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER L'ENSEMBLE DES COPIES DE FACTURES D'ACHAT

-ESTIMATEUR AU DOSSIER :

CLAUDIA COUTURE GAA001569  
Tel: 514-636-9115 poste 768  
@: claudia.couture@groupedb.com

### Vendeurs de pièces

LKQ/KEYSTONE PIN  
914 ROUTE KENNEDY  
PINTENDRE QC G6C1A5  
(418) 833-8650 (Travail)

Ligne	N° pièce	Prix total
51	CH1100996R	703,50 \$

### Fournisseurs de pièces recyclées

Pieces d'autos Fernand Begin QRP Canada  
416 Rang F Begin  
Saint Philibert QC G0M 1X0  
(800) 463-1688 (Travail)

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
35	409-19	690,00 \$	2019 Dodge CHALLENGER	NO INNER LAMP	2C3CDZBT8KH503243
Notes du fournisseur: NO INNER LAMP					
44	409-19	253,00 \$	2019 Dodge CHALLENGER		2C3CDZBT8KH503243
Notes du fournisseur: R.					
46	390-15	253,00 \$	2015 Dodge CHALLENGER		2C3CDZAG8FH834785
Notes du fournisseur: L.					
58	961-15	155,00 \$	2015 Chrysler 300		2C3CCARG2FH849405

Exclusion de responsabilité : le prix des pièces recyclées peut représenter soit le prix réel (le prix auquel le recycleur est disposé à vendre la pièce dans son état actuel) ou le prix non endommagée (le prix auquel le recycleur vendrait la pièce si elle n'était pas endommagée). En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles. Certaines pièces trouvées pour ce devis peuvent être interchangeable sans être une correspondance exacte. En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles.

### Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	Unités	Taux	Sous-traitance	Montant suppl.	Totaux
Main-d'œuvre carrosserie	46.8	55,00 \$			2 574,00 \$

## Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre peinture	26.8	55,00 \$	1 474,00 \$
Main-d'œuvre vitre	0.4	55,00 \$	22,00 \$
Main-d'œuvre, châssis	5.9	55,00 \$	324,50 \$
Main-d'œuvre mécanique	2.6	55,00 \$	143,00 \$
<b>Montant total de la main-d'œuvre</b>	<b>82.5</b>		<b>4 537,50 \$</b>

Taxable	4 537,50 \$
TPS 5.0000%	226,88 \$
TVP 9.9750%	452,62 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
<b>Total de la main-d'œuvre</b>	<b>5 217,00 \$</b>

Pièces	Montant	
Pièces taxables	11 547,84 \$	11 547,84 \$
		Ajustements de pièces
		TPS 5.0000%
		TVP 9.9750%
		Non taxable
		Escompte avant taxes 0.00%
		<b>Total des pièces</b>

Coûts	Montant	
Matériel de peinture	1 642,30 \$	1 642,30 \$
Matériel D'Atelier	868,92 \$	868,92 \$
Autres coûts additionnels	5,22 \$	5,22 \$
Matériel de peinture:		Taxable
- Unités de peinture: 26.8 unités		TPS 5.0000%
- Taux: 61,28 \$		TVP 9.9750%
- Taux max.: 99.9 unités		Non taxable
- Taux supplémentaire: 0,00 \$		Escompte avant taxes 0.00%
Matériel D'Atelier:		<b>Total des coûts</b>
- Taux: 15,60 \$		2 893,28 \$

Total brut	Montant	
Total brut	21 698,07 \$	21 698,07 \$
		Taxable
		TPS
		TVP
		Non taxable
		Escompte avant taxes 0.00%
		<b>Total brut</b>

Ajustements	Montant	
<b>Responsabilité du client</b>		<b>0,00 \$</b>

**Total net de l'estimation 21 698,07 \$ CA**

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

#### Entrée d'événements d'estimation

Travail créé	3-26-2026 07:22
Estimation Commencé	3-27-2026 11:51
Estimation Imprimé	3-27-2026 12:14
Estimation Finalisé	Estimation non finalisée
ID de récupération de l'estimation	1007278486













3/27/2026 12:15 PM





