



DENIS BARRIAULT EVALUATION

Bureau: (514) 636-9115
Télécopieur: (514) 636-8739
info@groupepdb.com
www.groupepdb.com

ID estimation
656201GDB
Originale
Numéro de réclamation
44575212

*** RANCART ***

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

Propriétaire
Société de l'Assurance Automobile
du Québec

Évaluateur
Dept Estimation.
supplement@groupepdb.com

Catégorie
Route

Société Assur. Automobile du Québec

Type de perte Collision	Numéro de réclamation 44575212	Numéro de police 44575212	Expert en sinistres DIANE LACOMBE (418) 528-3993 (Travail) ssdv.saisie@saaq.gouv.qc.ca
Franchise Inconnu	Site d'inspection SAAQ	Date d'inspection 2026-03-27	

2024 Hyundai Elantra N 4 Door Sedan 2.0L 4 Cyl Gas Injected Turbocharged 8 Speed Auto Trans FWD

Couleur extérieure GRIS	Immatriculation QC-INCONNU	NIV KMHLW4DK2RU020685	En état de marche Inconnu
Kilométrage 47128	Code de service Mitchell 911291		

Point d'impact principal
Avant (12)

Options				
Aide au Stationnement Électronique	Alerte d'Angle Mort de Côté	AM/FM Stéréo	Banquette Arrière	Barrure Électrique
Bequet Arrière	Caméra de Marche Arrière	Climatisation	Climatiseur Arrière (Double Zone)	Climatiseur Automatique
Colonne de Direction Adaptable	Commandes Audio Intégrées au Volant	Connectivité Sans Fil Bluetooth	Contrôle de Stabilité Électronique	Contrôle de Traction

Options

Contrôle de Vitesse	Coussin Gonflable de Côté Avant A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable Conducteur	Coussin Gonflable de Côté de Deuxième Rangée A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable de Passager
Coussins Gonflable de Côté	Démarrreur à Distance	Désembueur de Glace Arrière	Différentiel à Glissement Limité	Entrée Auxiliaire
Glace à Commande Électrique	Lecteur MP3	Moniteur de Gonflement/Pression	Ordinateur de Route	Ouvre-Porte de Garage Universelle
Phares Avant Automatique	Phares de Jour	Radio Haute Définition	Radio Satellite	Relâchement à Distance du Couvercle de Coffre ou du Hayon
Rétroviseur Automatique Intérieur Jour /Nuit ou Electrochromatique	Rétroviseur Extérieur Adjustable Électrique	Rétroviseur Extérieur Chauffant	Roues Aluminium/Aliage	Servo-direction
Siège Bacquet de Première Rangée	Sièges Avant Chauffant	Système Antivol	Système de Clé Smart	Système de Freinage Antiblocage
Système de Navigation	Système de Son Premium	Système d'Entré S/Clé	Système Télématique	Toit Ouvrant / Toit Ouvrant
Volant Chauffant	Volant Gainé de Cuir			

Société de l'Assurance Automobile du Québec | 2024 Hyundai Elantra N

Profil de pièces
Quebec-CVersion du profil des pièces
3.0

Ligne #	Description	Opération	MAIN-D'ŒUVRE			PIÈCE				
			Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
Pare-choc Avant										
1	AUTO Couvercle De Pare-Chocs - Ens Av	Remise en état	Carrosserie	4.6#	4.6	Existant				
2	101985 Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	4.6	Réusinées	HY1000275R	1	313,26 \$	Oui
3	AUTO Couv. De Pare-Choc Av	Peindre Seulement	Peinture	2.6 C	2.6					
4	101957 Rev. de pare-chocs av. cent. dr.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.3	Nouveau	865M5-IB200-PKB	1	221,95 \$	Oui
5	AUTO Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	1.0					
6	101894 Rev. de pare-chocs av. cent. g.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.3	Nouveau	865M4-IB200-PKB	1	221,95 \$	Oui
Phares Avant										
7	101872 Ensemble Bloc-Lumieres Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.3#	0.3	Nouveau	92102-AA740	1	2 050,60 \$	Oui
8	AUTO Phares	Vérifier / Régler	Carrosserie	0.4	0.4					
Capot										
9	100011 Capot (HSS)	Enlever / Remplacer	Carrosserie	1.2	1.2	Similaires certifiées	HY1230183C	1	1 440,14 \$	Oui
10	AUTO Extérieur De Capot	Peindre Seulement	Peinture	2.6 C	2.6					
11	AUTO Ajouter pour dessous de capot	Peindre Seulement	Peinture	1.3 C	1.3					
Refroidissement										
12	100739 Radiateur	Enlever / Installer	Carrosserie	2.4#	2.4	Existant				
13	AUTO Rempl. Sous Vide Et Purge Syst. DE Refroidissement	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.6	0.6					
Climatisation / Chauffage / Ventilation										

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE					PIÈCE				
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
14	101604	Condenseur Clim -M	Enlever / Installer	Mécanique	1.0#	1.6	Existant				
15	AUTO	Vidanger Et Remplir La Clim -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	1.4	1.4					
16	100084	Guide d'air sup. -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.3#	0.3	Nouveau	29135-IB500	1	117,24 \$	Oui
Aile Avant											
17	100740	Exterieur D'Aile D	Agencement	Peinture	0.8 C	2.0	Existant				
18	100741	Extérieur Aile G	Agencement	Peinture	0.8 C	2.0	Existant				
19	100050	Doubleur D'Aile D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3r#	0.3	Existant				
20	100105	Doubleur D'Aile G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3r#	0.3	Existant				
Structure Interne Avant											
21	100142	Support du radiateur de carrosserie avant	Enlever / Remplacer	Carrosserie	2.0#	2.0	Nouveau	64101-IB500	1	675,42 \$	Oui
22	AUTO	Bloc-lumières Avant D	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.3					
23	AUTO	Bloc-lumières Avant G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3					
Bas De Caisse / Montants / Plancher											
24	100771	Moul.de Bas De Caisse D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.5	0.5	Existant				
25	100772	Moul.de Bas De Caisse G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.5	0.5	Existant				
Coûts Additionnels Et Matériaux											
26	AUTO	Peinture/Matériel de peinture	Coût additionnel							661,82 \$	Oui
27	AUTO	Matériel D'Atelier	Coût additionnel							266,76 \$*	Oui
28	AUTO	Élimination Des Déchets Dangereux	Coût additionnel							5,22 \$*	Oui
Opérations Additionnelles											
29	AUTO	Vernis	Opération additionnelle	Peinture	2.2	0.0				0,00 \$	
Spécial / entrée manuelle											
30	900500	RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	1,79 \$*	Oui
31	900500	AGENT FLEXIBLE PARE-CHOCS	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	6,00 \$*	Oui
32	900500	ANTIGEL MISE À NIVEAU 2L	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	19,50 \$*	Oui
33	900500	ANTIROUILLE 1 PANNEAU	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	23,00 \$*	Oui
34	900500	BALAYAGE AVANT RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
35	900500	BALAYAGE APRÈS RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
36	900500	PROMOTEUR D'ADHÉSION	Main-d'oeuvre Additionnel	Peinture*	0.5*	0.0	Existant		0		

* Point de jugement

C Inclus dans le calcul du vernis

T Inclus dans le calcul des deux-tons

A Inclus dans le calcul du vernis et de deux-tons

Remarques sur la main-d'œuvre applicable

r Temps de R et R du guide d'estimation de collision pour cette opération de travail

d Discontinué par le fabricant

[] Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander

Remarque de l'estimateur:

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

****NUMERO DE DOSSIER CHEZ GDB = 656201 GDB ****

**** RANCART ****

*** VEHICULE MUNIE DE PNEU D'HIVER : OUI ***

*** PARE-BRISE ENDOMAGER ***

*** DEBUTER PAR UN DEMENTELEMENT ET UNE VERIFICATION COMPLET DES DOMMAGES NON VISIBLE ***

VEHICULE VU LE 27/03/2026

--POUR TOUT SUPPLEMENT , MERCI DE COMMUNIQUER PAR COURRIEL AU SUPPLEMENT@GROUPEDB.COM
--POUR TOUT SUPPLEMENT, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER L'ENSEMBLE DES COPIES DE FACTURES D'ACHAT

-ESTIMATEUR AU DOSSIER :

CLAUDIA COUTURE GAA001569
Tel: 514-636-9115 poste 768
@: claudia.couture@groupedb.com

Vendeurs de pièces

LKQ/KEYSTONE QUEBEC
2095 DE L'INDUSTRIE
BELOEIL QC J3G4S5
(450) 464-2511 (Travail)

Ligne	N° pièce	Prix total
2	HY1000275R	313,26 \$
9	HY1230183C	1 440,1 4 \$

Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	Unités	Taux	Sous-traitance	Montant suppl.	Totaux
Main-d'œuvre	13.4	55,00 \$			737,00 \$
carrosserie					

Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre peinture	10.8	55,00 \$	594,00 \$
Main-d'œuvre mécanique	3.7	55,00 \$	203,50 \$
Montant total de la main-d'œuvre	27.9		1 534,50 \$

Taxable	1 534,50 \$
TPS 5.0000%	76,73 \$
TVP 9.9750%	153,07 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Total de la main-d'œuvre	1 764,30 \$

Pièces	Montant	
Pièces taxables	5 090,85 \$	5 090,85 \$

Ajustements de pièces	0,00 \$
TPS 5.0000%	254,54 \$
TVP 9.9750%	507,81 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Total des pièces	5 853,20 \$

Coûts	Montant	
Matériel de peinture	661,82 \$	661,82 \$
Matériel D'Atelier	266,76 \$	266,76 \$
Autres coûts additionnels	5,22 \$	5,22 \$

Matériel de peinture:		Taxable	933,80 \$
- Unités de peinture: 10.8 unités		TPS 5.0000%	46,69 \$
- Taux: 61,28 \$		TVP 9.9750%	93,15 \$
- Taux max.: 99.9 unités		Non taxable	0,00 \$
- Taux supplémentaire: 0,00 \$		Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
		Total des coûts	1 073,64 \$

Matériel D'Atelier:
- Taux: 15,60 \$

Total brut	Montant	
Total brut	8 691,14 \$	8 691,14 \$

Taxable	7 559,15 \$
TPS	377,96 \$
TVP	754,03 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Total brut	8 691,14 \$

Ajustements	Montant	
Responsabilité du client		0,00 \$

Total net de l'estimation 8 691,14 \$ CA

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT

DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

Entrée d'événements d'estimation

Travail créé	3-26-2026 07:32
Estimation Commencé	3-27-2026 12:21
Estimation Imprimé	3-27-2026 12:42
Estimation Finalisé	Estimation non finalisée
ID de récupération de l'estimation	1007279015













2026-03-27 10:27:35



2026-03-27 10:27:48



2026-03-27 10:27:21



2026-03-27 10:27:42



3/27/2026 12:43 PM