

DENIS BARRIAULT EVALUATION

Bureau: (514) 636-9115
Télécopieur: (514) 636-8739
info@groupepdb.com
www.groupepdb.com

PERTE TOTALE

ID estimation
665162GDB
Originale
Numéro de réclamation
44378993

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

STATUE : VGA

Propriétaire
Société de l'Assurance Automobile
du Québec

Évaluateur
Dept Estimation.
supplement@groupepdb.com

Catégorie
Route

Société Assur. Automobile du Québec

Type de perte Collision	Numéro de réclamation 44378993	Numéro de police 44378993	Expert en sinistres LISE OUELLETTE (418) 528-3333+82976 (Travail) ssdv.saisie@saaq.gouv.qc.ca
Franchise Inconnu	Date du rapport 08-18-2026	Site d'inspection CAG 3675 ST JEAN BAPTISTE MONTREAL, QC H1J 2Y7 (514) 334-7727 (Travail)	Date d'inspection 2026-08-17

2018 BMW X1 28i 4 Door Wagon 2.0L 4 Cyl Gas Injected Turbocharged 8 Speed Auto Trans AWD

Couleur extérieure BLANC	Immatriculation QC-N/A	NIV WBXHT3C30J5L24395	Condition Bon
En état de marche Oui	Kilométrage 148027	Code de service Mitchell 911803	
Point d'impact principal Coin arrière gauche (7)			
Options			
Aide au Stationnement Électronique	AM/FM Stéréo	Banquette Arrière	Barrure Électrique
Caméra de Marche Arrière	Climatisation	Climatiseur Arrière (Double Zone)	Becquet Arrière
		Climatiseur Automatique	Colonne de Direction Adaptable

Options

Commandes Audio Intégrées au Volant	Connectivité Sans Fil Bluetooth	Contrôle de Stabilité Électronique	Contrôle de Traction	Contrôle de Vitesse
Coussin Goflable de Côté Avant A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable Conducteur	Coussin Gonflable de Côté de Deuxième Rangée A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable de Passager	Coussins Gonflable de Côté
Désembueur de Glace Arrière	Entrée Auxiliaire	Essuie-Glace A/Capteur de Pluie	Essuie-Glace Arrière	Garniture de Bois Authentique
Glace à Commande Électrique	Glace Teintée	Lecteur CD	Lecteur MP3	Moniteur de Gonflement/Pression
Ordinateur de Route	Phares Antibrouillard	Phares Avant Automatique	Phares de Jour	Radio Haute Définition
Rétroviseur Extérieur Adjustable Électrique Servo-direction	Rétroviseur Extérieur Chauffant	Rétroviseurs Électrique Pliant Extérieur	Rétroviseurs Extérieur à Mémoire	Roues Aluminium/Aliage
Sièges Avant Chauffant	Siège à Mémoire	Siège Bacquet de Première Rangée	Siège de Conducteur Électrique	Siège Passager Electrique
	Système de Clé Smart	Système de Freinage Antiblocage	Système d'Entré S/Clé	Système Télématique
Transmission Intégrale	Volant Gainé de Cuir			

Société de l'Assurance Automobile du Québec

2018 BMW X1 28i

Profil de pièces
Quebec-C

Version du profil des pièces
3.0

MAIN-D'ŒUVRE						PIÈCE				
Ligne #	Description	Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
Pare-choc Avant										
1	100014	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	1.2	Existant			
2	100015	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Av	Remise en état	Carrosserie	4.4	3.8	Existant			
3	100128	Couv. De Pare-Choc Av	Réparer	Carrosserie	2.0*	3.8	Existant			
4	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Peindre Seulement	Peinture	2.8 C	2.8	Existant			
5	100140	Calandre De Pare-Chocs Ext Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.2	Nouveau	51 11 7 453 988	1	121,23 \$ Oui
Phares Avant										
6	100232	Bloc-lumières Avant D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4#	0.4	Existant			
Capot										
7	100924	Panneau du capot (ALUM)	Réparer	Carrosserie	1.0*	2.7	Existant			
8	AUTO	Extérieur De Capot	Peindre Seulement	Peinture	3.0 C	3.0	Existant			
Aile Avant										
9	100052	Panneau D'Aile D.	Réparer	Carrosserie	2.0*#	1.4	Existant			
10	AUTO	Exterieur D'Aile D	Peindre Seulement	Peinture	1.6 C	2.0	Existant			
11	102928	Doublure D'Aile D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.5r	0.5	Existant			
12	101549	Moulure De Passage De Roue - Aile D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.5	Existant			
Porte Avant										
13	100706	Porte Extérieure Av. D.	Agencement	Peinture	0.9 C	2.2	Existant			

Ligne #		Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				Taxe
			Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	
14	100003	Rétroviseur Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
15	100005	Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
16	100007	Applique De Porte Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
17	100009	D Av Inf Porte - Moulure	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant				
18	102207	Monogramme Adhésif De Porte Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.2	0.2	Nouveau	51 14 7 452 538	1	111,76 \$	Oui
19	100011	Pan. De Garn. De Porte Av. D.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.6	0.6	Existant				
20	101735	Poignée De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
Porte Arrière											
21	101125	Extérieur De Porte Ar.G.	Agencement	Peinture	0.9 C	2.2	Existant				
22	100947	Applique Arrière Porte Arrière G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
23	101554	G Ar Sup Porte - Moulure	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
24	100949	G Ar Ext Porte - Moulure De Ceinture	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
25	100951	Pan. De Garn. De Porte Ar. G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.6	0.6	Existant				
26	100961	Poignée De Porte Ext Arrière G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
Toit											
27	101041	Longeron De Toit G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.6#	0.6	Existant				
Carrosserie Latérale											
28	101070	Longeron De Toit G	Agencement	Peinture	0.6# C	1.6	Existant				
29	101149	Panneau Latéral Ext. G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	20.0	20.0	Nouveau	41 00 7 436 155	1	2 053,80 \$	Oui
30	AUTO	Extérieur De Panneau Latéral G	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.2					
31	AUTO	Rebord De Panneau Latéral G	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
32	AUTO	Suppl.pour LE Montant G	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
33	AUTO	Ajout Pour E/I E/R Coussins Lat Ga -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	1.1#	1.1					
34	101722	Moul.de Bas De Caisse D	Enlever / Installer	Carrosserie	1.0	1.0	Existant				
Glace De Custode											
35	100402	Glace Fixe De Custode G.	Enlever / Remplacer	Vitre	INC#	2.7	Nouveau	51 33 7 406 869	1	578,31 \$	Oui
36	102569	Adhésif Glace Qrt	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.0	0.0	Nouveau	N.A.	1	32,00 \$*	Oui
Hayon											
37	100412	Caisson De Hayon	Enlever / Remplacer	Carrosserie	7.0#	7.0	Recyclées / Usagées	201-18	1	1 058,00 \$	Oui
38	900510	Majoration de ligne 20.0%								211,60 \$	
39	AUTO	Extérieur Hayon	Peindre Seulement	Peinture	1.8 C	2.2					

		MAIN-D'ŒUVRE					PIÈCE				
Ligne #		Description	Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
40	AUTO	Ajouter Pour Hayon Élévateur Intérieur	Peindre Seulement	Peinture	1.1 C	1.1					
41	100380	Becquet De Hayon Sup	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.6	Recyclées / Usagées		1	INC*	Oui
42	AUTO	Becquet De Hayon Élev.	Peindre Seulement	Peinture	1.2 C	1.2					
43	100381	Becquet De Hayon Inf	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	1.7	Recyclées / Usagées		1	INC*	Oui
44	AUTO	Becquet De Hayon Sup	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.6					
45	100382	Emblème De Hayon	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.2	Nouveau	51 14 7 376 339	1	82,77 \$	Oui
46	102244	Monogramme Adhésif De Hayon	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.1	0.2	Nouveau	51 14 8 497 376	1	74,50 \$	Oui
47	102568	Adhésif de Glace de Hayon	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.0	0.0	Nouveau	N.A.	1	64,00 \$*	Oui
Pare-chocs Arrière											
48	100915	Couv.de Pare-chocs Ar.	Réparer	Carrosserie	2.0*#	2.5	Existant				
49	AUTO	Couv.de Pare-chocs Ar.	Peindre Seulement	Peinture	2.6 C	2.6	Existant				
50	101901	Garniture De Pare-Chocs Inf Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.8#	0.8	Similaires certifiées	BM1115115C	1	255,98 \$	Oui
51	AUTO	Couv.de Pare-chocs Ar.	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.5					
52	AUTO	Capteur Distance W Ajouter Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.4	0.4					
Coûts Additionnels Et Matériaux											
53	AUTO	Peinture/Matériel de peinture	Coût additionnel							1 539,51 \$	Oui
54	AUTO	Matériel D'Atelier	Coût additionnel							765,96 \$*	Oui
55	AUTO	Élimination Des Déchets Dangereux	Coût additionnel							5,22 \$*	Oui
Opérations Additionnelles											
56	AUTO	Vernis	Opération additionnelle	Peinture	4.6	0.0				0,00 \$	
Spécial / entrée manuelle											
57	900500	RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	1,79 \$*	Oui
58	900500	ADHÉSIF SUR PANNEAU (SMC) 200ML	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	137,00 \$*	Oui
59	900500	AGENT FLEXIBLE PARE-CHOCS (2 @ 6,00 \$)	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance		2	12,00 \$*	Oui
60	900500	ANTIROUILLE 3 PANNEAUX	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	47,00 \$*	Oui
61	900500	BALAYAGE AVANT RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
62	900500	BALAYAGE APRÈS RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
63	900500	PROMOTEUR D'ADHÉSION RÉPARATION (2 @ 6,00 \$)	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance		2	12,00 \$*	Oui

			MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
Ligne #		Description	Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
64	900500	PORTE RECYCLÉE PREP. ET NETTOYAGE	Main- d'oeuvre Additionnel	Carrosseri e*	0.5*	0.0	Existant		0		
65	900500	3rv	Enlever / Remplacer	Carrosseri e*	0.0*	0.0	Recyclées / Usagées		1	9,00 \$*	Oui

* Point de jugement

T Inclus dans le calcul des deux-tons

Remarques sur la main-d'œuvre applicable

d Discontinué par le fabricant

C Inclus dans le calcul du vernis

A Inclus dans le calcul du vernis et de deux-tons

r Temps de R et R du guide d'estimation de collision pour cette opération de travail

[] Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander

Remarque de l'estimateur:
GROUPE DENIS BARRIAULT
GUILLAUME GODIN 001439
ESTIMATION POUR CGA - ENCAN

Vendeurs de pièces

LKQ/KEYSTONE QUEBEC
 2095 DE L'INDUSTRIE
 BELOEIL QC J3G4S5
 (450) 464-2511 (Travail)

Ligne	N° pièce	Prix total
50	BM1115115C	255,98 \$

Fournisseurs de pièces recyclées

Pieces d'autos Fernand Begin QRP Canada
 416 Rang F Begin
 Saint Philibert QC G0M 1X0
 (800) 463-1688 (Travail)

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
37	201-18	1 058,00 \$	2018 BMW BMW X1	5P.25,1 PRUNE EN 5, BOSSER EN 6 & 7, NO I	WBXHT3C39J5F89075

Notes du fournisseur: 5P.25,1 PRUNE EN 5, BOSSER EN 6 & 7, NO I

Exclusion de responsabilité : le prix des pièces recyclées peut représenter soit le prix réel (le prix auquel le recycleur est disposé à vendre la pièce dans son état actuel) ou le prix non endommagée (le prix auquel le recycleur vendrait la pièce si elle n'était pas endommagée). En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles.

Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	Unités	Taux	Sous-traitance	Montant suppl.	Totaux
Main-d'œuvre carrosserie	47.0	55,00 \$			2 585,00 \$

Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	24.1	55,00 \$	1 325,50 \$
peinture			
Main-d'œuvre vitre	0.0	55,00 \$	0,00 \$
Main-d'œuvre	2.1	55,00 \$	115,50 \$
mécanique			
Montant total de la main-d'œuvre	73.2		4 026,00 \$

Taxable	4 026,00 \$
TPS 5.0000%	201,30 \$
TVP 9.9750%	401,59 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Total de la main-d'œuvre	4 628,89 \$

Pièces	Montant	
Pièces taxables	4 651,14 \$	4 651,14 \$

Ajustements de pièces	211,60 \$
TPS 5.0000%	243,14 \$
TVP 9.9750%	485,06 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Total des pièces	5 590,94 \$

Coûts	Montant	
Matériel de peinture	1 539,51 \$	1 539,51 \$
Matériel D'Atelier	765,96 \$	765,96 \$
Autres coûts additionnels	5,22 \$	5,22 \$

Matériel de peinture:

- Unités de peinture: 24.1 unités
- Taux: 63,88 \$
- Taux max.: 99.9 unités
- Taux supplémentaire: 0,00 \$

Taxable	2 310,69 \$
TPS 5.0000%	115,53 \$
TVP 9.9750%	230,49 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Total des coûts	2 656,71 \$

Matériel D'Atelier:

- Taux: 15,60 \$

Total brut	Montant	
Total brut	12 876,54 \$	12 876,54 \$

Taxable	11 199,43 \$
TPS	559,97 \$
TVP	1 117,14 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Total brut	12 876,54 \$

Ajustements	Montant	
Responsabilité du client		0,00 \$

Total net de l'estimation 12 876,54 \$ CA

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE

RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

STATUE: VGA


Entrée d'événements d'estimation

Travail créé	8-11-2026 07:15
Estimation Commencé	8-18-2026 01:16
Estimation Imprimé	8-18-2026 01:25
Estimation Finalisé	Estimation non finalisée
ID de récupération de l'estimation	1008524849





2026-08-17 10:20:02



2026-08-17 10:17:24



2026-08-17 10:19:58



2026-08-17 10:17:22

















2026-08-17 10:19:33