



## DENIS BARRIAULT EVALUATION

Bureau: (514) 636-9115  
Télécopieur: (514) 636-8739  
info@groupepdb.com  
www.groupepdb.com

## PERTE TOTALE

ID estimation  
656198GDB  
Originale  
Numéro de réclamation  
44630424

\*\*\*\* PERTE TOTAL, VGA \*\*\*

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

Propriétaire  
Société de l'Assurance Automobile  
du Québec

Évaluateur  
Dept Estimation.  
supplement@groupepdb.com

Catégorie  
Route

### Société Assur. Automobile du Québec

Type de perte <b>Collision</b>	Numéro de réclamation <b>44630424</b>	Numéro de police <b>44630424</b>	Expert en sinistres <b>DIANE LACOMBE</b> <b>(418) 528-3993 (Travail)</b> <b>ssdv.saisie@saaq.gouv.qc.ca</b>
Franchise <b>Inconnu</b>	Site d'inspection <b>SAAQ</b>	Date d'inspection <b>2026-03-27</b>	

### 2024 Lincoln Corsair Reserve 4 Door Utility 2.0L 4 Cyl Gas Injected Turbocharged Base AWD

Couleur extérieure <b>NOIR</b>	Immatriculation <b>QC-INCONNU</b>	NIV <b>5LMCJ2DA1RUL00461</b>	Condition <b>Bon</b>
En état de marche <b>Non</b>	Kilométrage <b>Inconnu</b>	Code de service Mitchell <b>912187</b>	

Point d'impact principal <b>Coin avant gauche (11)</b>	Point(s) secondaire(s) d'impact <b>Coin arrière gauche (7)</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Options				
Aide au Stationnement Électronique	Alerte d'Angle Mort de Côté	AM/FM Stéréo	Awd ou 4rm	Banquette Arrière
Barrure Électrique	Becquet Arrière	Caméra de Marche Arrière	Climatisation	Climatiseur Arrière ( Double Zone)
Climatiseur Automatique	Colonne de Direction Adaptable	Commandes Audio Intégrées au Volant	Connectivité Sans Fil Bluetooth	Contrôle de Stabilité Électronique

## Options

Contrôle de Traction	Contrôle de Vitesse	Coussin Gonflable de Côté Avant A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable Conducteur	Coussin Gonflable de Côté de Deuxième Rangée A/Protection de la Tête
Coussin Gonflable de Passager	Coussins Gonflable de Côté	Démarrreur à Distance	Désembueur de Glace Arrière	Entrée Auxiliaire
Essuie-Glace Arrière	Garniture de Bois Authentique	Glacé à Commande Électrique	Glacé Teintée	Lecteur MP3
Moniteur de Gonflement/Pression	Ordinateur de Route	Pédaliers Ajustable	Phares Avant Automatique	Radio Satellite
Relâchement à Distance du Couvercle de Coffre ou du Hayon	Rétroviseur Automatique Intérieur Jour /Nuit ou Electrochromatique	Rétroviseur Extérieur Adjustable Électrique	Rétroviseur Extérieur Chauffant	Rétroviseurs Électrique Pliant Extérieur
Rétroviseurs Extérieur à Mémoire	Roues Aluminium/Alliage	Servo-direction	Siège à Mémoire	Siège Avant A/Support Lomulaire Électrique
Siège Bacquet de Première Rangée	Siège de Conducteur Électrique	Siège du Conducteur Avec Support Lomulaire Électrique	Siège en Cuir	Siège Passager Electrique
Sièges Avant Chauffant	Système Antivol	Système de Clé Smart	Système de Freinage Antiblocage	Système de Navigation
Système d'Entré S/Clé	Système Télématique	Transmission Intégrale	Volant Gainé de Cuir	

## Société de l'Assurance Automobile du Québec | 2024 Lincoln Corsair Reserve

Profil de pièces  
Quebec-CVersion du profil des pièces  
3.0

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
<b>Pare-choc Avant</b>										
1	AUTO Couvercle De Pare-Chocs - Ens Av	Remise en état	Carrosserie	4.8#	4.8	Existant				
2	202592 Couv. De Pare-Choc Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	2.6	Nouveau	PJ7Z 17D957 BAPTM	1	1 159,68 \$	Oui
3	AUTO Couv. De Pare-Choc Av D	Peindre Seulement	Peinture	1.5# C	1.5					
4	202580 Couv. De Pare-Choc Av G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	2.6	Nouveau	PJ7Z 17D957 HAPTM	1	773,50 \$	Oui
5	AUTO Couv. De Pare-Choc Av G	Peindre Seulement	Peinture	1.1# C	1.5					
6	202537 Renfort De Pare-Chocs Av G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	LJ7Z 17C947 AC	1	40,65 \$	Oui
7	202623 Calandre De Pare-Chocs Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	PJ7Z 17B968 AA	1	266,87 \$	Oui
8	AUTO Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.4					
9	202624 Calandre De Pare-Chocs Av G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	PJ7Z 17E811 AA	1	111,22 \$	Oui
10	202602 Capteur de distance de stationnement extérieur avant gauche	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.1#	0.1	Nouveau	PRKS 18	1	197,13 \$	Oui
11	AUTO Capteur de distance de stationnement extérieur avant gauche	Peindre Seulement	Peinture	0.2 C	0.2					
12	202626 Panneau de finition de pare-chocs avant	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.4	Nouveau	PJ7Z 17232 BA	1	178,70 \$	Oui
13	AUTO Planche De Finition Av	Peindre Seulement	Peinture	0.7 C	0.7					
14	202606 Calandre De Pare-Chocs Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.3	Nouveau	PJ7Z 17B968 AB	1	264,82 \$	Oui

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
15	202609	Jupe De Pare-Chocs Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	1.2	Nouveau	PJ7Z 17626 AA	1	343,50 \$	Oui
16	AUTO	Jupe Avant	Peindre Seulement	Peinture	1.0 C	1.0					
17	202610	Défecteur D'Air Butoir Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.3	Nouveau	LJ7Z 8310 AA	1	260,78 \$	Oui
18	202605	FAISCEAU DE CâBLES PARE-CHOCS AV	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.0	Nouveau	[PZ1Z 15K867 AE]	1	351,45 \$	Oui
19	202614	Barre de renfort de pare-chocs avant (Alum.)	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.4	Nouveau	LX6Z 17757 Q	1	1 234,40 \$	Oui
20	AUTO	Bloc-lumières Avant D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3					
21	AUTO	Bloc-lumières Avant G	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.3					
22	AUTO	Ens Ensemble Refroidissement -M	Enlever / Installer	Mécanique	2.6#	2.6					
<b>Calandre</b>											
23	202676	Calandre	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.8	Nouveau	PJ7Z 8200 GB	1	636,63 \$	Oui
24	202556	Planche De Finition Calandre	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	1.0	Nouveau	PJ7Z 8419 AD	1	371,22 \$	Oui
25	202547	Renfort De Calandre	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.8	Nouveau	PJ7Z 8A284 AB	1	280,93 \$	Oui
<b>Phares Avant</b>											
26	202773	Bloc-lumières Av. G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.6#	0.6	Nouveau	LJ7Z 13008 AE	1	2 183,33 \$	Oui
27	AUTO	Phares	Vérifier / Régler	Carrosserie	0.4	0.4					
28	200722	Clignotant - Ensemble Av G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	LJ7Z 13K371 F	1	249,17 \$	Oui
29	200680	Ens. D'ampoule DE Feu DE Gabarit Latérale Av. G.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	EJ7Z 15A201 B	1	44,43 \$	Oui
<b>Refroidissement</b>											
30	202248	Volet du radiateur de refroidissement	Enlever / Remplacer	Carrosserie	1.0#	1.0	Nouveau	PZ1Z 5816146 G	1	914,63 \$	Oui
31	202249	Défecteur D'Air Sup. De Radiateur	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.3#	0.3	Nouveau	LJ7Z 8312 C	1	277,17 \$	Oui
32	202251	Deflecteur D'Air De Radiateur Inf	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	LJ7Z 8327 F	1	242,83 \$	Oui
<b>Aile Avant</b>											
33	201760	Panneau D'Aile D.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	1.4#	1.4	Recyclées / Usagées	LKQ	1	135,00 \$*	Oui
34	900510	Majoration de ligne 20.0%								27,00 \$	
35	AUTO	Exterieur D'Aile D	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.0					
36	AUTO	Rebord Suppl. Pour D	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
37	AUTO	Grille De Dessus De Tablier	Enlever / Installer	Carrosserie	0.7#	0.7					
38	AUTO	Ens. De Porte Av D.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.7	0.7					
39	200619	Panneau D'Aile G.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	1.4#	1.4	Nouveau	LJ7Z 16006 A	1	304,62 \$	Oui
40	AUTO	Extérieur Aile G	Peindre Seulement	Peinture	1.8 C	2.0					

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE						
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe		
41	AUTO	Rebord Suppl. Pour G	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5						
42	AUTO	Ens. De Porte Av G.	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.7						
43	200623	Doublure D'Aile G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.4	Nouveau	LJ7Z 16103 A	1	264,82 \$	Oui	
<b>Coussin Gonflable - Système</b>												
44	201622	Capteur De Choc De Coussin Gonf Av D -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.3	0.3	Nouveau	HS7Z 14B004 A	1	96,62 \$	Oui	
45	203112	Module DE Contrôle DE Retenue DE Coussin Gonflable -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.5#	0.5	Nouveau	LK9Z 14B321 A	1	945,08 \$	Oui	
46	AUTO	Console	Enlever / Installer	Carrosserie	1.0#	1.0						
47	201614	Module De Cous. Gonfl. Rideau Latéral -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.8#	0.8	Nouveau	LJ7Z 78042D94 C	1	804,73 \$	Oui	
48	AUTO	Garniture De Pavillon	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	5.4						
49	201615	Module De Cous. Gonfl. Rideau Laréral -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	INC#	0.8	Nouveau	LJ7Z 78042D95 C	1	804,73 \$	Oui	
50	201621	Couss.gongl. - Modul. - Siège Coté Pass-M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.8#	0.8	Nouveau	LJ7Z 78611D10 B	1	348,73 \$	Oui	
51	AUTO	Ens.de Siège Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4						
52	201548	Couss.gonfl. - Modul. - Siège Côté Cond-M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.8#	0.8	Nouveau	LJ7Z 78611D11 B	1	348,73 \$	Oui	
53	AUTO	Ens.de Siège Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4						
54	201549	Mod. de coussin gonf. dr., siège arr. -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.8#	0.8	Nouveau	LJ6Z 78611D10 D	1	339,60 \$	Oui	
55	AUTO	Ens De Siège Arrière D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4						
56	201550	Module coussin gonf. g., siège arr. -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.8#	0.8	Nouveau	LJ6Z 78611D11 D	1	339,60 \$	Oui	
57	AUTO	Ens De Siège Arrière G	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.4						
<b>Roue</b>												
58	202465	Roue En Alliage (2 @ 1 300,22 \$)	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.6	0.3	Nouveau	PJ7Z 1007 D	2	2 600,44 \$	Oui	
<b>Échappement</b>												
59	202764	Silencieux D'échappement Arr. -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.7	0.7	Nouveau	LX6Z 5A289 DL	1	1 707,58 \$	Oui	
60	202765	Collier De Fixation Échappement	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.0	0.0	Nouveau	GU2Z 5K256 A	1	121,07 \$	Oui	
<b>Ceintures De Sécurité</b>												
61	200036	Ceinture De Securite Av G - M -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.4#	0.4	Nouveau	LJ7Z 78611B09 AG	1	531,72 \$	Oui	
62	200037	Régleur De Ceinture De Sécurité Av G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.2#	0.2	Nouveau	LJ6Z 78602B82 A	1	89,38 \$	Oui	
<b>Porte Avant</b>												
63	200873	Porte Extérieure Av. D.	Agencement	Peinture	0.9 C	2.2	Existant					
64	200795	Caisson De Porte Av G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	5.7#	5.7	Nouveau	LJ7Z 7820125 A	1	1 006,18 \$	Oui	
65	AUTO	Porte Extérieure Av. G.	Peindre Seulement	Peinture	1.8 C	2.2						

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
66	AUTO	Suppl. Pour Poteaux Et L'Intérieur Av G	Peindre Seulement	Peinture	1.0 C	1.0				
67	200869	Rétroviseur Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant			
68	200871	Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant			
69	200875	Moul. De Cadre De Porte Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2#	0.2	Existant			
70	200876	Moul. De Cadre De Porte Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.4	Existant			
71	AUTO	Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.3				
72	AUTO	Cadre Porte Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.0				
73	200878	D Av Inf Porte - Moulure	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4	Existant			
74	200879	G Av Inf Porte - Moulure	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.4	Existant			
75	200849	Pan. De Garn. De Porte Av. D.	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.4	Existant			
76	200851	Moulure De Cadre De Porte Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2#	0.6	Existant			
77	200859	Poignée De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4#	0.4	Existant			
78	AUTO	Cadre Porte Av D	Enlever / Installer	Carrosserie	1.0#	1.0				
79	202346	Poignée Extérieure De Porte Av.G.	Réparer	Carrosserie	0.5*#	0.4	Existant			
80	AUTO	Poignée Ext Av G	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5	Existant			

#### Porte Arrière

81	201571	Caisson De Porte Ar. G.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	5.3#	5.3	Nouveau	LJ7Z 7824631 A	1	944,73 \$	Oui
82	AUTO	Extérieur De Porte Ar.G.	Peindre Seulement	Peinture	1.7 C	2.1					
83	AUTO	Suppl. Pour Poteaux Et L'Intérieur Arrière G	Peindre Seulement	Peinture	1.0 C	1.0					
84	200907	G Ar Ext Porte - Moulure De Ceinture	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.3	Existant				
85	200909	G Ar Inf Porte - Moulure	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.4	Existant				
86	202148	Poignée Extérieure De Porte Ar. G.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.4	Nouveau	PJ7Z 7826605 BBPTM	1	381,93 \$	Oui
87	AUTO	Poignée Ext Arrière G	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
88	AUTO	Cadre Porte Arrière G	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.0					

#### Toit panoramique

89	202921	Garniture De Pavillon	Enlever / Remplacer	Carrosserie	5.9#	5.9	Nouveau	PJ7Z 7851916 BD	1	2 943,98 \$	Oui
----	--------	-----------------------	---------------------	-------------	------	-----	---------	--------------------	---	-------------	-----

#### Panneau Latéral

90	200262	Longeron De Toit G	Peindre Seulement	Peinture	1.6 C	1.6	Existant				
91	200488	Panneau Latéral Ext. G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	22.5#	22.5	Nouveau	LJ7Z 78278A93 A	1	2 212,52 \$	Oui

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE						
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe		
92	AUTO	Extérieur De Panneau Latéral G	Peindre Seulement	Peinture	1.7 C	2.1						
93	AUTO	Rebord De Panneau Latéral G	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5						
94	AUTO	Suppl.pour LE Montant G	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5						
95	AUTO	Ajout Pour E/I E/R Coussins Lat Ga -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.8#	0.8						
96	AUTO	Arr Ga Ajout Pour E/I E/R Capt Couss Lat	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.3	0.3						
97	200499	Passage de roue arr. de custode gauche	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.4	Nouveau	LJ7Z 78278B51 C	1	295,70 \$	Oui	
98	200274	Panneau De Custode Int.G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.0	0.0	Nouveau	LJ7Z 7827865 A	1	319,53 \$	Oui	
99	201178	Moul Ouverture Roue Custode G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.4	Nouveau	LJ7Z 7829039 EAPTM	1	513,38 \$	Oui	
100	AUTO	Moul Ouverture Roue Custode G	Peindre Seulement	Peinture	1.0 C	1.0						
<b>Glace De Custode</b>												
101	201203	Adhésif Glace Qrt	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	32,00 \$*	Oui	
<b>Hayon</b>												
102	201200	Caisson De Hayon	Enlever / Remplacer	Carrosserie	6.8	6.8	Nouveau	MJ7Z 7840010 B	1	1 140,12 \$	Oui	
103	AUTO	Extérieur Hayon	Peindre Seulement	Peinture	2.2 C	2.6						
104	AUTO	Ajouter Pour Hayon Élévateur Intérieur	Peindre Seulement	Peinture	1.3 C	1.3						
105	201247	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ OUVERTURE HAYON	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.3	Existant					
106	201271	Adhésif de Glace de Hayon	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	64,00 \$*	Oui	
<b>Feux Arrière</b>												
107	200165	Lampe Combinée Ar.G.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Recyclées / Usagées	DUVERNAY	1	798,00 \$*	Oui	
108	900510	Majoration de ligne 20.0%								159,60 \$		
109	AUTO	Panneau De Garnissage Hayon Élévateur Inf	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.7						
110	200169	Feu De Gabarit - Ens Arrière G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	LJ7Z 15501 A	1	575,77 \$	Oui	
111	AUTO	Ens Pare-Chocs Ar	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	1.2						
<b>Pare-chocs Arrière</b>												
112	AUTO	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Arrière	Remise en état	Carrosserie	2.2	3.4	Existant					
113	201086	Couverture De Pare-Chocs Sup Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	3.4	Nouveau	LJ7Z 17810 SBPTM	1	540,38 \$	Oui	
114	AUTO	Couverture De Pare-Chocs Sup Arrière	Peindre Seulement	Peinture	2.6 C	2.6						
115	201033	Support De Pare-Chocs Ctre Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	LJ7Z 17754 C	1	293,23 \$	Oui	
116	201037	Barre de renfort du pare-chocs arr. (UHSS)	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.5#	0.5	Recyclées / Usagées	BEGIN	1	225,00 \$*	Oui	
117	900510	Majoration de ligne 20.0%								45,00 \$		

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
118	202008 Couverture De Pare-Chocs Inf Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	1.4	Nouveau	LJ7Z 17K835 BAPTM	1	993,83 \$	Oui	
119	AUTO Couverture De Pare-Chocs Inf Arrière	Peindre Seulement	Peinture		1.6 C						
120	200997 Jupe De Pare-Chocs Inf Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.5	Nouveau	LJ7Z 17K835 ABPTM	1	429,08 \$	Oui	
121	AUTO Jupe Avant Inf Arrière	Peindre Seulement	Peinture		1.0 C						
<b>Coûts Additionnels Et Matériaux</b>											
122	AUTO Matériel D'Atelier	Coût additionnel							1 316,64 \$*	Oui	
123	AUTO Peinture/Matériel de peinture	Coût additionnel							2 328,64 \$	Oui	
124	AUTO Élimination Des Déchets Dangereux	Coût additionnel							5,22 \$*	Oui	
<b>Opérations Additionnelles</b>											
125	AUTO Vernis	Opération additionnelle	Peinture		6.3				0,00 \$		
<b>Spécial / entrée manuelle</b>											
126	900500 RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES	Enlever / Remplacer	Carrosserie*		0.0*			Sous-traitance	1	1,79 \$*	Oui
127	900500 AGENT FLEXIBLE PARE-CHOCS	Enlever / Remplacer	Peinture*		0.0*			Sous-traitance	1	12,00 \$*	Oui
128	900500 AGENT FLEXIBLE AUTRE PIÈCES	Enlever / Remplacer	Peinture*		0.0*			Sous-traitance	1	3,00 \$*	Oui
129	900500 ALIGNEMENT VÉHICULE STANDARD	Enlever / Remplacer	Mécanique*		0.0*			Sous-traitance	1	128,00 \$*	Oui
130	900501 VÉHICULE STANDARD: VOITURE, VUS (SOUS-COMPACT) EX: KICKS, KONA, CX-3, TESLA 3 ET VUS (COMPACT) EX: TUCSON, CRV, RAV-4 ET ESCAPE.										
131	900500 ANTIROUILLE 6 PANNEAUX	Enlever / Remplacer	Carrosserie*		0.0*			Sous-traitance	1	83,00 \$*	Oui
132	900500 BALAYAGE AVANT RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*		0.5*			Existant	0		
133	900500 BALAYAGE APRÈS RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*		0.5*			Existant	0		
134	900500 ÉQUILIBRAGE 20 PO ET PLUS (2 @ 26,00 \$)	Enlever / Remplacer	Mécanique*		0.0*			Sous-traitance	2	52,00 \$*	Oui
135	900500 FIXATION POUR ALLONGEMENT	Main-d'oeuvre Additionnel	Châssis*		1.0*			Existant	0		
136	900501 1 POINT D'ATTACHE **OU PLUS** POUR RETENIR LE VÉHICULE.										
137	900500 PROMOTEUR D'ADHÉSION	Main-d'oeuvre Additionnel	Peinture*		1.0*			Existant	0		
138	900500 REDRESSEMENT DE STRUCTURE	Main-d'oeuvre Additionnel	Châssis*		1.0*			Existant	0		
139	900500 RÉCUPÉRATION DES PNEUS (2 @ 4,50 \$)	Enlever / Remplacer	Carrosserie-S*		0.0*			Sous-traitance	2	9,00 \$*	Oui

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
140	900500 VALVE DE PNEU (2 @ 2,50 \$)	Enlever / Remplacer	Mécanique *	0.0*	0.0	Sous-traitance		2	5,00 \$*	Oui
141	900500 MISE SUR MARBRE MONOCOQUE	Main-d'oeuvre Additionnel	Châssis*	3.9*	0.0	Existant		0		
142	900500 VERIFICATION MECANIQUE	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique *	1.0*	0.0	Existant				

\* Point de jugement C Inclus dans le calcul du vernis  
T Inclus dans le calcul des deux-tons A Inclus dans le calcul du vernis et de deux-tons  
# Remarques sur la main-d'oeuvre applicable r Temps de R et R du guide d'estimation de collision pour cette opération de travail  
d Discontinué par le fabricant [ ] Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander

### Remarque de l'estimateur:

**AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.**

\*\*\*\*NUMERO DE DOSSIER CHEZ GDB = 656198 GDB \*\*\*\*

\*\*\* VEHICULE PERTE TOTAL, VGA \*\*\*

\*\*\* RISQUE MAJEUR DE SUPPLEMENT APRES DEMONTAGE, DEBUTER PAR UNE INSPECTION COMPLET \*\*\*\*

\*\*\* VEHICULE MUNIE DE PNEU D'HIVER : NON \*\*\*

VEHICULE VU LE 27/03/2026

--POUR TOUT SUPPLEMENT, MERCI DE COMMUNIQUER PAR COURRIEL AU SUPPLEMENT@GROUPEDB.COM  
--POUR TOUT SUPPLEMENT, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER L'ENSEMBLE DES COPIES DE FACTURES D'ACHAT

-ESTIMATEUR AU DOSSIER :

CLAUDIA COUTURE GAA001569  
Tel: 514-636-9115 poste 768  
@: claudia.couture@groupedb.com

Exclusion de responsabilité : le prix des pièces recyclées peut représenter soit le prix réel (le prix auquel le recycleur est disposé à vendre la pièce dans son état actuel) ou le prix non endommagée (le prix auquel le recycleur vendrait la pièce si elle n'était pas endommagée). En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles.

### Totaux de l'estimation

Main-d'oeuvre	Unités	Taux	Sous-traitance	Montant suppl.	Totaux
Main-d'oeuvre carrosserie	66.9	55,00 \$			3 679,50 \$

## Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	38.0	55,00 \$	2 090,00 \$
peinture			
Main-d'œuvre, châssis	5.9	55,00 \$	324,50 \$
Main-d'œuvre	11.6	55,00 \$	638,00 \$
mécanique			
Carr-S	0.0	55,00 \$	0,00 \$
<b>Montant total de la main-d'œuvre</b>	<b>122.4</b>		<b>6 732,00 \$</b>

Taxable	6 732,00 \$
TPS 5.0000%	336,60 \$
TVP 9.9750%	671,52 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
<b>Total de la main-d'œuvre</b>	<b>7 740,12 \$</b>

Pièces	Montant	
Pièces taxables	34 168,64 \$	34 168,64 \$
		Ajustements de pièces
		TPS 5.0000%
		TVP 9.9750%
		Non taxable
		Escompte avant taxes 0.00%
		<b>Total des pièces</b>

Coûts	Montant	
Matériel de peinture	2 328,64 \$	2 328,64 \$
Matériel D'Atelier	1 316,64 \$	1 316,64 \$
Autres coûts additionnels	5,22 \$	5,22 \$
Matériel de peinture:		Taxable
- Unités de peinture: 38.0 unités		TPS 5.0000%
- Taux: 61,28 \$		TVP 9.9750%
- Taux max.: 99.9 unités		Non taxable
- Taux supplémentaire: 0,00 \$		Escompte avant taxes 0.00%
Matériel D'Atelier:		<b>Total des coûts</b>
- Taux: 15,60 \$		

Total brut	Montant	
Total brut	51 488,96 \$	51 488,96 \$
		Taxable
		TPS
		TVP
		Non taxable
		Escompte avant taxes 0.00%
		<b>Total brut</b>

Ajustements	Montant	
<b>Responsabilité du client</b>		<b>0,00 \$</b>

**Total net de l'estimation 51 488,96 \$ CA**

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

#### Entrée d'événements d'estimation

Travail créé	3-26-2026 07:27
Estimation Commencé	3-27-2026 11:06
Estimation Imprimé	3-27-2026 11:46
Estimation Finalisé	Estimation non finalisée
ID de récupération de l'estimation	1007277602



2026-03-27 10:20:22



2026-03-27 10:20:34



2026-03-27 10:20:09



2026-03-27 10:20:32

























