

## DENIS BARRIAULT EVALUATION

Bureau: (514) 636-9115  
Télécopieur: (514) 636-8739  
info@groupepdb.com  
www.groupepdb.com

ID estimation  
658014GDB  
Originale  
Numéro de réclamation  
40658563

**AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.**

Propriétaire  
Société de l'Assurance Automobile  
du Québec

Évaluateur  
Dept Estimation .  
supplement@groupepcb.com

Catégorie  
Route

### Société Assur. Automobile du Québec

Type de perte <b>Collision</b>	Numéro de réclamation <b>40658563</b>	Numéro de police <b>40658563</b>	Expert en sinistres <b>LISE OUELLETTE</b> ssdv.saisie@saaq.gouv.qc.ca
Franchise <b>Inconnu</b>	Site d'inspection <b>CGA</b> <b>2660 AV WATT</b> <b>QUEBEC, QC G1P 3T5</b> <b>(418) 528-0602 (Travail)</b>	Date d'inspection <b>2026-04-20</b>	Atelier de réparation <b>N/A</b>

### 2020 Mazda 3 GX 4 Door Sedan 2.0L 4 Cyl Gas Injected 6 Speed Man Trans FWD

Couleur extérieure <b>45P (Sonic Silver)</b>	Immatriculation <b>QC-AQX21L</b>	NIV <b>JM1BPAB75L1166601</b>	Condition <b>Bon</b>
En état de marche <b>Non</b>	Kilométrage <b>Inconnu</b>	Date de production <b>01/2020</b>	Code de service Mitchell <b>912119</b>

Point d'impact principal  
**Avant (12)**

Options				
AM/FM Stéréo	Banquette Arrière	Barrure Électrique	Caméra de Marche Arrière	Colonne de Direction Adaptable
Commandes Audio Intégrées au Volant	Connectivité Sans Fil Bluetooth	Contrôle de Stabilité Électronique	Contrôle de Traction	Coussin Goffable de Côté Avant A/Protection de la Tête
Coussin Gonflable Conducteur	Coussin Gonflable de Côté de Deuxième Rangée A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable de Passager	Coussins Gonflable de Côté	Désembueur de Glace Arrière

## Options

Entrée Auxiliaire	Glace à Commande Électrique	Lecteur MP3	Moniteur de Gonflement/Pression	Ordinateur de Route
Phares Avant Automatique	Phares de Jour	Radio Haute Définition	Rétroviseur Extérieur Adjustable Électrique	Servo-direction
Siège Bacquet de Première Rangée	Siège de Tissus	Système de Clé Smart	Système de Freinage Antiblocage	Système d'Entré S/Clé

## Société de l'Assurance Automobile du Québec

## 2020 Mazda 3 GX

## Profil de pièces

## Quebec-C

Version du profil des pièces

3.0

Ligne #	Description	Opération	MAIN-D'ŒUVRE			PIÈCE						
			Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe		
<b>Pare-chocs Avant / calandre</b>												
1	AUTO	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Av	Remise en état	Carrosserie	3.7#	3.7	Existant					
2	200447	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	3.7	Nouveau	BDS-50-031E-BB	1	488,65 \$	Oui	
3	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Peindre Seulement	Peinture	2.6 C	2.6						
4	201960	Ens. de rev. de pare-chocs sup. av.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.6	Nouveau	BCKA-50-7E0D-E4	1	387,80 \$	Oui	
5	202841	Calandre	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	1.0	Similaires neuves	e5163 MA1200221	1	240,92 \$	Oui	
6	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.6						
7	202840	Moulure De Calandre D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Similaires neuves	e7470 MA1212106	1	124,72 \$	Oui	
8	202843	Moulure De Calandre G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Similaires neuves	e7470 MA1212106	1	124,72 \$	Oui	
9	200445	Barre De Renfort Pare-Chocs Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.4	Nouveau	BCJH-50-070B	1	274,37 \$	Oui	
10	AUTO	Bloc-lumières Avant D	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.4						
11	AUTO	Bloc-lumières Avant G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4#	0.4						
<b>Phares Avant</b>												
12	201728	Ensemble Bloc-Lumieres Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.4#	0.4	Recyclées / Usagées	1837R	1	1 250,00 \$	Oui	
13	900510	Majoration de ligne 20.0%								250,00 \$		
14	AUTO	Phares	Vérifier / Régler	Carrosserie	0.4	0.4						
<b>Climatisation / Chauffage / Ventilation</b>												
15	202407	Condenseur Clim -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	INC#	0.7	Recyclées / Usagées	A17547	1	245,00 \$	Oui	
16	900510	Majoration de ligne 20.0%								49,00 \$		
17	AUTO	Radiateur	Enlever / Installer	Carrosserie	2.4	2.4						
<b>Aile Avant</b>												
18	201392	Panneau D'Aile D.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	1.6#	1.6	Similaires certifiées	e5163 MA1241181 C	1	161,87 \$	Oui	

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
19	AUTO	Exterieur D'Aile D	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.0					
20	AUTO	Rebord Suppl. Pour D	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5					
21	AUTO	Moul.de Bas De Caisse D	Enlever / Installer	Carrosseri e	0.4	0.4					
22	AUTO	Ens. De Porte Av D.	Enlever / Installer	Carrosseri e	0.8	0.8					
23	201287	Doubleure D'Aile D	Enlever / Remplacer	Carrosseri e	INC	0.4	Nouveau	BCKA-56-130	1	130,70 \$	Oui
<b>Structure Interne Avant</b>											
24	201118	Support du radiateur de carrosserie avant (COM)	Enlever / Remplacer	Carrosseri e	3.0#	3.0	Recyclées / Usagées	e7693 MI926015	1	676,24 \$	Oui
25	900510	Majoration de ligne 20.0%								135,25 \$	
26	AUTO	Vidanger Et Remplir La Clim -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	1.4	1.4					
27	AUTO	Suppl.pour R&R Des Composants Mécan. -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	1.2#	1.2					
<b>Couvercles De Dessous Moteur / Carrosserie</b>											
28	202883	Sous couvercle de la sous carrosserie avant	Enlever / Remplacer	Carrosseri e	INC	0.4	Nouveau	BCKB-56-11Y	1	155,93 \$	Oui
<b>Pare-brise</b>											
29	202464	Réservoir De Lave-Glace Plaque De Protection W	Enlever / Remplacer	Carrosseri e	0.5#	0.5	Nouveau	BCKA-67-481	1	27,87 \$	Oui
<b>Bas De Caisse / Montants / Plancher</b>											
30	200480	Longeron De Toit D	Agencement	Peinture	0.6# C	1.6	Existant				
<b>Porte Avant</b>											
31	200003	Porte Extérieure Av. D.	Agencement	Peinture	0.9 C	2.2	Existant				
32	204428	Rétroviseur Av D	Enlever / Installer	Carrosseri e	0.3#	0.3	Existant				
33	200589	Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosseri e	0.3r	0.3	Existant				
34	202124	Pan. De Garn. De Porte Av. D.	Enlever / Installer	Carrosseri e	0.4	0.4	Existant				
35	201227	Poignée De Porte Ext Av D	Enlever / Installer	Carrosseri e	0.3#	0.3	Existant				
<b>Porte Arrière</b>											
36	200041	Caisson de porte arr. droit (acier/HSS)	Enlever / Remplacer	Carrosseri e	5.5#	5.5	Nouveau	BDYO-72- 02XC	1	597,67 \$	Oui
37	AUTO	Extérieur De Porte Ar.D.	Peindre Seulement	Peinture	1.9 C	2.1					
38	AUTO	Suppl. Pour Poteaux Et L'Intérieur Arrière D	Peindre Seulement	Peinture	1.0 C	1.0					
<b>Panneau Latéral</b>											
39	200008	Extérieur De Panneau Latéral D	Agencement	Peinture	0.9 C	2.1	Existant				
<b>Feux Arrière</b>											
40	200835	Lampe Combinée Ar.D.	Enlever / Installer	Carrosseri e	0.3#	0.3	Existant				
<b>Pare-chocs Arrière</b>											
41	200841	Couv.de Pare-chocs Ar.	Enlever / Installer	Carrosseri e	INC#	1.4	Existant				
42	AUTO	Lampe Combinée Ar.G.	Enlever / Installer	Carrosseri e	0.3#	0.3					

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
43	AUTO Couvercle De Pare-Chocs - Ens Arrière	Remise en état	Carrosserie	2.7#	2.7	Existant					
44	202491 Couv.de Pare-chocs Ar.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	2.7	Recyclées / Usagées	e7491 \$X38179	1	521,24 \$	Oui	
45	900510 Majoration de ligne 20.0%								104,25 \$		
46	AUTO Couv.de Pare-chocs Ar.	Peindre Seulement	Peinture	3.0 C	3.0						
47	AUTO Sonde De Stationnement W Ajouter Arrière	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.6	0.6						
<b>Composantes De La Carrosserie</b>											
48	931117 Pneu Avant G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.0	0.0	Nouveau		1	170,13 \$*	Oui	
49	900501 NOKIAN TYRE HAKKAPELIITTA 205/55R16										
<b>Coûts Additionnels Et Matériaux</b>											
50	AUTO Peinture/Matériel de peinture	Coût additionnel							1 084,66 \$	Oui	
51	AUTO Matériel D'Atelier	Coût additionnel							455,52 \$*	Oui	
52	AUTO Élimination Des Déchets Dangereux	Coût additionnel							5,22 \$*	Oui	
<b>Opérations Additionnelles</b>											
53	AUTO Vernis	Opération additionnelle	Peinture	3.3	0.0				0,00 \$		
<b>Spécial / entrée manuelle</b>											
54	900500 RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	1,79 \$*	Oui	
55	900500 AGENT FLEXIBLE PARE-CHOCS	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	12,00 \$*	Oui	
56	900500 ALIGNEMENT VÉHICULE STANDARD	Enlever / Remplacer	Mécanique*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	128,00 \$*	Oui	
57	900501 VÉHICULE STANDARD: VOITURE, VUS (SOUS-COMPACT) EX: KICKS, KONA, CX-3, TESLA 3 ET VUS (COMPACT) EX: TUCSON, CRV, RAV-4 ET ESCAPE.										
58	900500 ANTIROUILLE 2 PANNEAUX	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	35,00 \$*	Oui	
59	900500 BALAYAGE AVANT RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0			
60	900500 BALAYAGE APRÈS RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0			
61	900500 ÉQUILIBRAGE ROUE MOINS DE 17 PO	Enlever / Remplacer	Mécanique*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	17,00 \$*	Oui	
62	900500 FIXATION POUR ALLONGEMENT	Main-d'oeuvre Additionnel	Châssis*	1.0*	0.0	Existant		0			
63	900501 1 POINT D'ATTACHE **OU PLUS** POUR RETENIR LE VÉHICULE.										

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
64	900500 PROMOTEUR D'ADHÉSION	Main-d'oeuvre Additionnel	Peinture*	1.0*	0.0	Existant		0		
65	900500 RÉFRIGÉRANT R 134 OUVERT (465 @ 0,11 \$)	Enlever / Remplacer	Mécanique *	0.0*	0.0	Sous-traitance		465	51,15 \$*	Oui
66	900501 MAIN-D'OEUVRE DU SYSTEME, CE VEND AU GRAMME, PRENDRE LA QUANTITÉ EN GRAMME SUR L'ETIQUETTE DU VEHICULE.									
67	900500 VALVE DE PNEU	Enlever / Remplacer	Mécanique *	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	2,50 \$*	Oui
68	900500 RÉCUPÉRATION DES PNEUS	Enlever / Remplacer	Carrosserie-S*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	4,50 \$*	Oui
69	900500 PARTICIPATION 3RV	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	7,00 \$*	Oui
70	900500 ROUE ACIER 16	Enlever / Remplacer	Mécanique *	0.3*	0.0	Nouveau		1	95,00 \$*	Oui

\* Point de jugement

T Inclus dans le calcul des deux-tons

# Remarques sur la main-d'œuvre applicable

d Discontinué par le fabricant

C Inclus dans le calcul du vernis

A Inclus dans le calcul du vernis et de deux-tons

r Temps de R et R du guide d'estimation de collision pour cette opération de travail

[ ] Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander

### Remarque de l'estimateur:

LA TRANSMISSION DE CE DEVIS N'EST EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

\*\* NOTE: TOUT SUPPLÉMENT NON APPROUVÉ PAR L'ESTIMATEUR AU PRÉALABLE AVANT TRAVAUX SERA À LA CHARGE DU RÉPARATEUR OU DE L'ASSURÉ. \*\*

BONJOUR,

# DOSSIER GDB: 658014

DATE DE PERTE LE: INCONNU

PARE BRISE EST: OK

REQUÊTE REÇUE CHEZ GDB LE: 2026-04-15

DATE VUE: 2026-04-20

RECHERCHE PROGI #

POUR TOUT SUPPLÉMENT, CONTACTER L'ESTIMATEUR AVANT DE PROCÉDER ET UTILISER LA FEUILLE DE SUPPLÉMENT FOURNIE AVEC LE DEVIS.

FAIRE SUIVRE PHOTOS, FACTURES, PROCÉDURES, ETC À CETTE ADRESSE DE COURRIEL:

supplement@grouppedb.com

ET BIEN INDIQUER LE NUMÉRO DE DOSSIER GDB DANS LE SUJET DU COURRIEL

STATUT : RENCART

\*\*\*POUR TOUTE DIFFÉRENCE DE TAUX HORAIRE, VOIR DIRECTEMENT AVEC L'ASSUREUR.\*\*\*

NOM DE L'ÉVALUATEUR ERIC LAGRANGE# GAA 001274 TEL: 514-636-9115 EXT: 704

LA TRANSMISSION DE CE DEVIS N'EST EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

### Vendeurs de pièces

LKQ-Keystone-Quebec - List Price  
914 Route Kennedy  
Pintendre QC G6C 1A5  
(800) 349-5850 (Travail)  
258B2B@LKQCORP.com

Ligne	N° pièce	Prix total
5	e5163 MA1200221	240,92 \$
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249467; Part: Grille; Notes;; Part Number:e5163 MA1200221		
7	e7470 MA1212106	124,72 \$
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249470; Part: Grille Moulding; Notes;; Part Number:e7470 MA1212106		
8	e7470 MA1212106	124,72 \$
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249471; Part: Grille Moulding; Notes;; Part Number:e7470 MA1212106		
18	e5163 MA1241181C	161,87 \$
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249482; Part: Fender; Notes: (Certified - CAPA); Part Number:e5163 MA1241181C		

## Fournisseurs de pièces recyclées

LKQ-Keystone- Pintendre Autos Inc  
914 Kennedy Blvd.  
Pintendre QC G6C 1A5  
(800) 463-5158 (Travail)  
Pintendre-Ventes@Lkqcorp.com

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
24	e7693 MI9260 15	676,24 \$	2025 Mazda 3	!NEW OEM! BCKB-53-100G - OE	
44	e7491 \$X3817 9	521,24 \$	2020 Mazda 3	HATCHBACK, W/O SURROU ND VIEW	JM1BPBMM5L1151086

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249484; Part: Radiator/Core Support; Notes: Grade A; Stock Number:e7693 MI926015

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249486; Part: Rear Bumper Assembly; Notes: Grade A; Stock Number:e7491 \$X38179

## Fournisseurs de pièces recyclées

Pieces D'Autos Langevin - CPC TruckLine  
3363, Route 112  
Marieville QC J3M 1P1  
(450) 460-8888 (Travail)  
ventes2@langevinltee.com

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
15	A17547	245,00 \$	2021 Mazda CX30	V.N	3MVDMACLXMM207563

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249478; Part: Condenser; Notes: Grade A; Stock Number:A17547

## Fournisseurs de pièces recyclées

SP Headlights- List Price  
87 Dolomite Drive  
North York ON M3N 2J1  
(647) 430-9393 (Travail)  
support@spheadlights.com

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
12	1837R	1 250,00 \$	2023 Mazda 3	MAZDA 3 LED ADAPTIVE RH - RECONDITIONED GRADE A, INSURANCE QUALITY, CLEA N LENS, OE List Price	

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249476; Part: Headlight Assembly; Notes: Grade A; Stock Number:1837R

**Exclusion de responsabilité :** le prix des pièces recyclées peut représenter soit le prix réel (le prix auquel le recycleur est disposé à vendre la pièce dans son état actuel) ou le prix non endommagée (le prix auquel le recycleur vendrait la pièce si elle n'était pas endommagée). En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles. Certaines pièces trouvées pour ce devis peuvent être interchangeable sans être une correspondance exacte. En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles.

## Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	Unités	Taux	Sous-traitance	Montant suppl.	Totaux
--------------	--------	------	----------------	----------------	--------

## Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre carrosserie	24.3	55,00 \$	1 336,50 \$
Main-d'œuvre peinture	17.7	55,00 \$	973,50 \$
Main-d'œuvre, châssis	1.0	55,00 \$	55,00 \$
Main-d'œuvre mécanique	3.9	55,00 \$	214,50 \$
Carr-S	0.0	55,00 \$	0,00 \$
<b>Montant total de la main-d'œuvre</b>	<b>46.9</b>		<b>2 579,50 \$</b>

Taxable	2 579,50 \$
TPS 5.0000%	128,98 \$
TVP 9.9750%	257,31 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
<b>Total de la main-d'œuvre</b>	<b>2 965,79 \$</b>

Pièces	Montant	
Pièces taxables	5 931,77 \$	5 931,77 \$

Ajustements de pièces	538,50 \$
TPS 5.0000%	323,51 \$
TVP 9.9750%	645,41 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
<b>Total des pièces</b>	<b>7 439,19 \$</b>

Coûts	Montant	
Matériel de peinture	1 084,66 \$	1 084,66 \$
Matériel D'Atelier	455,52 \$	455,52 \$
Autres coûts additionnels	5,22 \$	5,22 \$

Matériel de peinture:	Taxable	1 545,40 \$
- Unités de peinture: 17.7 unités	TPS 5.0000%	77,27 \$
- Taux: 61,28 \$	TVP 9.9750%	154,15 \$
- Taux max.: 99.9 unités	Non taxable	0,00 \$
- Taux supplémentaire: 0,00 \$	Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
	<b>Total des coûts</b>	<b>1 776,82 \$</b>

Matériel D'Atelier:  
- Taux: 15,60 \$

Total brut	Montant	
Total brut	12 181,80 \$	12 181,80 \$

Taxable	10 595,17 \$
TPS	529,76 \$
TVP	1 056,87 \$
Non taxable	0,00 \$
Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
<b>Total brut</b>	<b>12 181,80 \$</b>

Ajustements	Montant	
<b>Responsabilité du client</b>		<b>0,00 \$</b>

**Total net de l'estimation 12 181,80 \$ CA**

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

#### Entrée d'événements d'estimation

Travail créé	4-16-2026 07:54
Estimation Commencé	4-20-2026 02:20
Estimation Imprimé	4-20-2026 02:40
Estimation Finalisé	Estimation non finalisée
ID de récupération de l'estimation	1007465432



2026-04-20 10:10:45



2026-04-20 10:08:20



2026-04-20 10:10:39



2026-04-20 10:07:55







2026-04-20 10:08:51



2026-04-20 10:09:00



2026-04-20 10:08:48



2026-04-20 10:08:57





2026-04-20 10:09:10



2026-04-20 10:09:39



2026-04-20 10:09:09



2026-04-20 10:09:12



