



DENIS BARRIAULT EVALUATION

Bureau: (514) 636-9115
Télécopieur: (514) 636-8739
info@groupepdb.com
www.groupepdb.com

ID estimation
658018GDB
Originale
Numéro de réclamation
43825607

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

Propriétaire
Société de l'Assurance Automobile
du Québec
(888) 528-4289 (Travail)

Évaluateur
Dept Estimation .
supplement@groupepdb.com

Catégorie
Aucun

Société Assur. Automobile du Québec

Type de perte Collision	Numéro de réclamation 43825607	Numéro de police 43825607	Expert en sinistres LISE OUELLETTE ssdv.saisie@saaq.gouv.qc.ca
Franchise Inconnu	Site d'inspection ENCAN	Date d'inspection 2026-04-20	Atelier de réparation INDETERMINE

2019 Toyota Corolla LE 4 Door Sedan 1.8L 4 Cyl Gas Injected Auto Trans FWD

Couleur extérieure 221 (Galactic Aqua)	Immatriculation QC-AMA59V	NIV 2T1BURHE9KC242327	Condition Bon
--------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------

En état de marche Oui	Kilométrage 111463	Code de service Mitchell 911632
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------

Point d'impact principal Avant (12)	Point(s) secondaire(s) d'impact Coin avant droit (1), Côté arrière droit (4), Coin arrière droit (5)
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Options				
AM/FM Stéréo	Banquette Arrière	Barrure Électrique	Caméra de Marche Arrière	Climatisation
Climatiseur Automatique	Colonne de Direction Adaptable	Commandes Audio Intégrées au Volant	Connectivité Sans Fil Bluetooth	Contrôle de Stabilité Électronique
Contrôle de Traction	Contrôle de Vitesse	Coussin Gonflable de Côté Avant A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable Conducteur	Coussin Gonflable de Côté de Deuxième Rangée A/Protection de la Tête
Coussin Gonflable de Passager	Coussins Gonflable de Côté	Désembueur de Glace Arrière	Entrée Auxiliaire	Glace à Commande Électrique
Lecteur CD	Lecteur MP3	Ordinateur de Route	Phares Avant Automatique	Phares de Jour

Options

Relâchement à Distance du Couvercle de Coffre ou du Hayon	Rétroviseur Extérieur Adjustable Électrique	Rétroviseur Extérieur Chauffant	Servo-direction	Siège Bacquet de Première Rangée
Siège de Tissus	Sièges Avant Chauffant	Système de Freinage Antiblocage	Système d'Entrée S/Clé	Transmission Automatique

Société de l'Assurance Automobile du Québec

2019 Toyota Corolla LE

Profil de pièces

Quebec-C

Version du profil des pièces

3.0

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
Pare-choc Avant											
1	AUTO	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Av	Remise en état	Carrosserie	2.4#	2.0	Existant				
2	102422	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	2.0	Similaires certifiées	TO1000423	1	240,00 \$	Oui
3	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Peindre Seulement	Peinture	2.8 C	2.8					
4	102429	Calandre De Pare-Chocs Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.3	Similaires certifiées	TY30-093BC-CO	1	210,00 \$	Oui
5	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.1					
6	102439	Av Pare-Chocs - Amort. De Chocs	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.0	Nouveau	52611-02410	1	125,93 \$	Oui
Calandre											
7	102818	Calandre	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.3#	0.6	Similaires certifiées	TO1200460C	1	198,00 \$	Oui
Roue											
8	101707	Roue	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.3	0.3	Recyclées / Usagées	0350-083952-0	1	50,00 \$	Oui
9	900510	Majoration de ligne 20.0%								10,00 \$	
10	102133	Enjoliveur De Roue	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.0	Nouveau	[42602-02520]	1	90,62 \$	Oui
Toit											
11	101170	Moulure De Pavillon D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
Panneau Latéral											
12	101552	Pan De Custode Extérieure Droit	Réparer	Carrosserie	2.5*#	19.0	Existant				
13	AUTO	Extérieur De Panneau Latéral D	Peindre Seulement	Peinture	2.2 C	2.2	Existant				
14	900501	agencement a meme le panneau									
15	101556	Protecteur De Custode D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.2#	0.2	Nouveau	58741-02170	1	35,86 \$	Oui
Feux Arrière											
16	100202	Lampe Combinée Ar.D.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.8#	0.8	Existant				
Pare-chocs Arrière											
17	101248	Couv.de Pare-chocs Ar.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.8	0.8	Existant				

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
18	101307	Couv.de Pare-chocs Ar.	Réparer	Carrosserie	2.5*	1.5	Existant			
19	AUTO	Couv.de Pare-chocs Ar.	Peindre Seulement	Peinture	3.0# C	3.0	Existant			

Coûts Additionnels Et Matériaux

20	AUTO	Peinture/Matériel de peinture	Coût additionnel						655,70 \$	Oui
21	AUTO	Matériel D'Atelier	Coût additionnel						179,40 \$*	Oui
22	AUTO	Élimination Des Déchets Dangereux	Coût additionnel						5,22 \$*	Oui

Opérations Additionnelles

23	AUTO	Vernis	Opération additionnelle	Peinture	2.2	0.0			0,00 \$	
----	------	--------	-------------------------	----------	-----	-----	--	--	---------	--

Spécial/ entrée manuelle

24	900500	RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance	1	1,79 \$*	Oui
25	900500	AGENT FLEXIBLE PARE-CHOCS	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance	1	12,00 \$*	Oui
26	900500	ALIGNEMENT VÉHICULE STANDARD	Enlever / Remplacer	Mécanique*	0.0*	0.0	Sous-traitance	1	128,00 \$*	Oui
27	900501	VÉHICULE STANDARD: VOITURE, VUS (SOUS-COMPACT) EX: KICKS, KONA, CX-3, TESLA 3 ET VUS (COMPACT) EX: TUCSON, CRV, RAV-4 ET ESCAPE.								
28	900500	ANTIROUILLE 1 PANNEAU	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance	1	23,00 \$*	Oui
29	900500	BALAYAGE AVANT RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant	0		
30	900500	BALAYAGE APRÈS RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant	0		
31	900500	ÉQUILIBRAGE ROUE MOINS DE 17 PO	Enlever / Remplacer	Mécanique*	0.0*	0.0	Sous-traitance	1	17,00 \$*	Oui
32	900500	PARTICIPATION 3RV	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance	1	7,00 \$*	Oui
33	900500	PROMOTEUR D'ADHÉSION	Main-d'oeuvre Additionnel	Peinture*	0.5*	0.0	Existant	0		
34	900500	PROMOTEUR D'ADHÉSION RÉPARATION	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance	1	6,00 \$*	Oui
35	900500	VALVE DE PNEU	Enlever / Remplacer	Mécanique*	0.0*	0.0	Sous-traitance	1	2,50 \$*	Oui

Spécial/ Entrée manuelle

36	900500	ENS BAVOLET ARRIERE	Remove / Install	Body*	0.4*	0.0	Existant			
----	--------	---------------------	------------------	-------	------	-----	----------	--	--	--

* Point de jugement

T Inclus dans le calcul des deux-tons

Remarques sur la main-d'œuvre applicable

d Discontinué par le fabricant

C Inclus dans le calcul du vernis

A Inclus dans le calcul du vernis et de deux-tons

r Temps de R et R du guide d'estimation de collision pour cette opération de travail

[] Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander

Remarque de l'estimateur:

BONJOUR,

*****DOSSIER SOUS TOUTES RÉSERVES*****

*****2E VERIFICATION SUIVRA*****

DOSSIER GDB: 658018GDB

DATE DE PERTE LE:

REQUÊTE REÇUE CHEZ GDB LE: 15/04/26

DATE VUE: 20/04/26

PARE BRISE EST: BON

FRANCHISE: \$INCONNU

VALEUR À NEUF: NON

RECHERCHE PROGI # GA8G5KS

VÉHICULE MUNI DE PNEUS D'HIVER: OUI

POUR TOUT SUPPLÉMENT, CONTACTER L'ESTIMATEUR AVANT DE PROCÉDER ET UTILISER LA FEUILLE DE SUPPLÉMENT FOURNIE AVEC LE DEVIS.

FAIRE SUIVRE PHOTOS, FACTURES, PROCÉDURES, ETC À CETTE ADRESSE DE COURRIEL:

supplement@groupeedb.com

ET BIEN INDIQUER LE NUMÉRO DE DOSSIER GDB DANS LE SUJET DU COURRIEL

SVP FACTURES ET SCANS AU FORMAT (PDF) ET PHOTOS AU FORMAT (JPEG)

POUR TOUTE DIFFÉRENCE DE TAUX HORAIRE, VOIR DIRECTEMENT AVEC L'ASSUREUR.

TAXES AU FRAIS DE L'ASSURÉ(E) : NON

STATUT DU VEHICULE : REPARABLE RANCART

NOM DE L'ÉVALUATEUR : ERIC LAGRANGE # GAA 001274 TEL: 418-934-4098 EXT: 704

LA TRANSMISSION DE CE DEVIS N'EST EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

Vendeurs de pièces

Pieces d'Auto At-Pac Inc.
10 700, Henri-Bourassa Est
Montreal QC H1C1G9
(800) 363-9339 (Travail)
pascal.pellerin@atpacauto.com

Pièces De Carrosserie Faucher
220 Principale
St-Damase QC J0H1J0
(450) 797-3600 (Travail)
faucherprogi@hotmail.com

Ligne	N° pièce	Prix total
4	TY30-093BC-CO	210,00 \$

Notes du fournisseur: Progi. Desc: CAPA Certifié

7	TO1200460C	198,00 \$
---	------------	-----------

Notes du fournisseur: Progi. Desc: CAPA Certifié

Ligne	N° pièce	Prix total
2	TO1000423	240,00 \$

Notes du fournisseur: Progi. Desc: CAPA Certifié

Fournisseurs de pièces recyclées

Gravel Recyclage Automobile Ecopieces
2795 BOUL. STE-SOPHIE
STE-SOPHIE, QC QC J5J2V3
(450) 438-3241 (Travail)
GRAVELRECYCLAGE@VIDEOTRON.CA

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
8	0350-083952-0	50,00 \$	2019		

Notes du fournisseur: Progi.

Exclusion de responsabilité : le prix des pièces recyclées peut représenter soit le prix réel (le prix auquel le recycleur est disposé à vendre la pièce dans son état actuel) ou le prix non endommagée (le prix auquel le recycleur vendrait la pièce si elle n'était pas endommagée). En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles. Certaines pièces trouvées pour ce devis peuvent être interchangeable sans être une correspondance exacte. En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles.

Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	Unités	Taux	Sous-traitance	Montant suppl.	Totaux
Main-d'œuvre carrosserie	10.5	48,00 \$			504,00 \$
Main-d'œuvre peinture	10.7	48,00 \$			513,60 \$
Main-d'œuvre mécanique	1.0	48,00 \$			48,00 \$
Montant total de la main-d'œuvre	22.2				1 065,60 \$

Totaux de l'estimation

		Taxable	1 065,60 \$
		TPS 5.0000%	53,28 \$
		TVP 9.9750%	106,29 \$
		Non taxable	0,00 \$
		Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
		Total de la main-d'œuvre	1 225,17 \$
Pièces	Montant		
Pièces taxables	1 147,70 \$		1 147,70 \$
		Ajustements de pièces	10,00 \$
		TPS 5.0000%	57,89 \$
		TVP 9.9750%	115,48 \$
		Non taxable	0,00 \$
		Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
		Total des pièces	1 331,07 \$
Coûts	Montant		
Matériel de peinture	655,70 \$		655,70 \$
Matériel D'Atelier	179,40 \$		179,40 \$
Autres coûts additionnels	5,22 \$		5,22 \$
Matériel de peinture:		Taxable	840,32 \$
- Unités de peinture: 10.7 unités		TPS 5.0000%	42,02 \$
- Taux: 61,28 \$		TVP 9.9750%	83,82 \$
- Taux max.: 99.9 unités		Non taxable	0,00 \$
- Taux supplémentaire: 0,00 \$		Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Matériel D'Atelier:		Total des coûts	966,16 \$
- Taux: 15,60 \$			
Total brut	Montant		
Total brut	3 522,40 \$		3 522,40 \$
		Taxable	3 063,62 \$
		TPS	153,19 \$
		TVP	305,59 \$
		Non taxable	0,00 \$
		Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
		Total brut	3 522,40 \$
Ajustements	Montant		
Responsabilité du client			0,00 \$
		Total net de l'estimation	3 522,40 \$ CA

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

Entrée d'événements d'estimation

Travail créé	4-15-2026 04:10
Estimation Commencé	4-20-2026 01:43
Estimation Imprimé	4-21-2026 01:53
Estimation Finalisé	4-21-2026 01:53
Version d'estimation	0
ID de récupération de l'estimation	1007464515











2026-04-20 10:26:22



2026-04-20 10:26:30



2026-04-20 10:26:21



2026-04-20 10:26:27



2026-04-20 10:26:42



2026-04-20 10:26:53



2026-04-20 10:26:34



2026-04-20 10:26:46

