

E DÉFECTUOSITÉS MAJEURES

Code localisation	Code composante	Description	Code défaut	Mesure ou quantité	Unité de mesure	For-tuite	Remarques
09	133	Frein de service	IN	60	%		plus de 20 pour cent syst frein innadequ

E DÉFECTUOSITÉS MINEURES

Code localisation	Code composante	Description	Code défaut	Mesure ou quantité	Unité de mesure	Remarques
11	015	Feu de plaque	HH	1	nc	
02	131	Tête d'accoup. (glad hand)	T	1	Au	Main bleu à l'application des freins
34	275	Pneu	WW	0	Au	flatspot
08	195	Longeron inférieur	Q	50	mm	fissuré dans la soudure réparée antérieu

E DÉFECTUOSITÉS MINEURES

Code localisation	Code composante	Description	Code défaut	Mesure ou quantité	Unité de mesure	Remarques
18	006	Feu de position	HH			
06	236	Carrosserie	CC			jupe complet
24	127	Levier de frein	IN	1	nc	plastic noir pine plate usé
34	127	Levier de frein	IN	1	nc	support pine plate ajusteur usé
33	127	Levier de frein	IN	1	nc	plastic noir pine plate usé
34	133	Frein de service	T	10	kPa	sur application
08	145	Système de freinage ABS	IN	1	nc	lumiete abs reste allumé
34	157	Course de tige de commande	L	20	mm	plus de 6.4 mm de diff sur un meme ess
54	271	Roulement de roue	JJ			