

**AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.**

Propriétaire  
Société de l'Assurance Automobile  
du Québec

Évaluateur  
Dept Estimation .  
supplement@groupepcb.com

Catégorie  
Route

**Société Assur. Automobile du Québec**

Type de perte <b>Collision</b>	Numéro de réclamation <b>40974412</b>	Numéro de police <b>40974412</b>	Expert en sinistres <b>LISE OUELLETTE</b> ssdv.saisie@saaq.gouv.qc.ca
Franchise <b>Inconnu</b>	Site d'inspection <b>CGA</b> <b>2660 AV WATT</b> <b>QUEBEC, QC G1P 3T5</b> <b>(418) 528-0602 (Travail)</b>	Date d'inspection <b>2026-04-20</b>	Atelier de réparation <b>N/A</b>

**2021 Hyundai Elantra Preferred 4 Door Sedan 2.0L 4 Cyl Gas Injected Auto Trans FWD**

Couleur extérieure <b>YP5 (Intense Blue)</b>	Immatriculation <b>QC-E12HPD</b>	NIV <b>KMHLM4AG5MU186973</b>	Condition <b>Bon</b>
En état de marche <b>Non</b>	Kilométrage <b>99975</b>	Date de production <b>04/2021</b>	Code de service Mitchell <b>912323</b>

Point d'impact principal  
**Coin avant gauche (11)**

Options

Alerte d'Angle Mort de Côté	AM/FM Stéréo	Banquette Arrière	Barrure Électrique	Caméra de Marche Arrière
Climatisation	Climatiseur Arrière ( Double Zone)	Climatiseur Automatique	Colonne de Direction Adaptable	Commandes Audio Intégrées au Volant
Connectivité Sans Fil Bluetooth	Contrôle de Stabilité Électronique	Contrôle de Traction	Contrôle de Vitesse	Coussin Gonflable de Côté Avant A/Protection de la Tête
Coussin Gonflable Conducteur	Coussin Gonflable de Côté de Deuxième Rangée A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable de Passager	Coussins Gonflable de Côté	Démarrreur à Distance

## Options

Désembueur de Glace Arrière	Entrée Auxiliaire	Glace à Commande Électrique	Lecteur MP3	Moniteur de Gonflement/Pression
Ordinateur de Route	Phares Avant Automatique	Phares de Jour	Radio Haute Définition	Radio Satellite
Relâchement à Distance du Couvercle de Coffre ou du Hayon	Rétroviseur Extérieur Adjustable Électrique	Rétroviseur Extérieur Chauffant	Roues Aluminium/Aliage	Servo-direction
Siège Bacquet de Première Rangée	Siège de Tissus	Sièges Avant Chauffant	Système Antivol	Système de Clé Smart
Système de Freinage Antiblocage	Système d'Entrée S/Clé	Système Télématique	Toit Ouvrant / Toit Ouvrant	Volant Chauffant
Volant Gainé de Cuir				

## Société de l'Assurance Automobile du Québec

## 2021 Hyundai Elantra Preferred

## Profil de pièces

## Quebec-C

Version du profil des pièces

3.0

Ligne #	Description	Opération	MAIN-D'ŒUVRE			PIÈCE					
			Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
<b>Pare-choc Avant</b>											
1	AUTO	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Av	Remise en état	Carrosserie	3.2#	3.2	Existant				
2	200137	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	3.2	Nouveau	86511-AB000	1	814,79 \$	Oui
3	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Peindre Seulement	Peinture	2.6 C	2.6					
4	200983	ÉCUSSON ADHÉSIF PARE-CHOCS AV	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC	0.2	Nouveau	86311-AA000	1	27,74 \$	Oui
5	200175	Support De Pare-Chocs Av G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	86551-AA000	1	29,21 \$	Oui
6	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.8					
7	200165	Moulure De Pare-Chocs Inf Av G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Nouveau	86595-AA010	1	97,50 \$	Oui
<b>Calandre</b>											
8	200354	Calandre	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.7	Nouveau	86350-AB000	1	564,92 \$	Oui
<b>Phares Avant</b>											
9	200329	Bloc-lumières Avant D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
10	201839	Ensemble Bloc-Lumieres Av G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.3#	0.3	Nouveau	92101-AA160	1	1 298,12 \$	Oui
11	AUTO	Phares	Vérifier / Régler	Carrosserie	0.4	0.4					
<b>Capot</b>											
12	201844	Capot (HSS)	Enlever / Remplacer	Carrosserie	1.2	1.2	Recyclées / Usagées	5F0111	1	875,00 \$	Oui
13	900510	Majoration de ligne 20.0%								175,00 \$	
14	AUTO	Extérieur De Capot	Peindre Seulement	Peinture	2.6 C	2.6					

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
15	AUTO Ajouter pour dessous de capot	Peindre Seulement	Peinture	1.3 C	1.3						
<b>Aile Avant</b>											
16	200002 Exterieur D'Aile D	Agencement	Peinture	0.8 C	2.0	Existant					
17	200225 Aile Gauche (HSS)	Enlever / Remplacer	Carrosserie	1.2#	1.2	Recyclées / Usagées	e2977 \$HN917	1	380,16 \$	Oui	
18	900510 Majoration de ligne 20.0%								76,03 \$		
19	AUTO Bloc-lumières Avant G	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	0.3						
20	AUTO Extérieur Aile G	Peindre Seulement	Peinture	1.6 C	2.0						
21	AUTO Rebord Suppl. Pour G	Peindre Seulement	Peinture	0.5 C	0.5						
22	201037 Doublure D'Aile D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3r#	0.3	Existant					
23	200231 Doublure D'Aile G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.3	Similaires certifiées	e5163 HY1248187C	1	63,67 \$	Oui	
24	200343 Pare-boue D'aile D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant					
<b>Structure Interne Avant</b>											
25	201777 Tablier de carrosserie avant supérieur gauche (HSS) -S	Enlever / Remplacer	Carrosserie	4.5#	4.5	Nouveau	64573-AA000	1	82,04 \$	Oui	
26	AUTO Panneau De Tablier Sup G	Peindre Seulement	Peinture	0.7	0.7						
<b>Roue</b>											
27	201715 Roue En Alliage	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.3	0.3	Recyclées / Usagées	\$P33649	1	161,04 \$	Oui	
28	900510 Majoration de ligne 20.0%								32,21 \$		
<b>Suspension Avant</b>											
29	200241 Porte-fusee De Direction Av G -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	1.8#	1.8	Recyclées / Usagées	\$P29425	1	121,01 \$	Oui	
30	900510 Majoration de ligne 20.0%								24,20 \$		
31	200243 Jambe De Suspension Av G -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.6#	1.4	Recyclées / Usagées	\$P29873	1	156,02 \$	Oui	
32	900510 Majoration de ligne 20.0%								31,20 \$		
33	200271 Ens.de Bras Inf. De Susp. Av. G -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.4#	1.3	Recyclées / Usagées	\$P30062	1	111,03 \$	Oui	
34	900510 Majoration de ligne 20.0%								22,21 \$		
35	200283 Raccord Barre Stabilisateur Susp Av G -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.4#	0.4	Nouveau	54830-AA000	1	39,40 \$	Oui	
<b>Essieu Moteur Avant</b>											
36	200310 Arbre De Roue Motrice Av G -M	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.3#	0.3	Recyclées / Usagées	\$P33503	1	101,04 \$	Oui	
37	900510 Majoration de ligne 20.0%								20,21 \$		
<b>Couvercles De Dessous Moteur / Carrosserie</b>											
38	202241 Couvercle Sous-Jacent De Moteur Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.5	0.5	Nouveau	29110-AA000	1	152,63 \$	Oui	
<b>Bas De Caisse / Montants / Plancher</b>											

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
39	200390	Bas De Caisse G.	Agencement	Peinture	0.8 C	2.0	Existant				
40	200392	Longeron De Toit G	Agencement	Peinture	0.6# C	1.6	Existant				
<b>Porte Avant</b>											
41	200433	Porte Extérieure Av. G.	Agencement	Peinture	1.0 C	2.3	Existant				
42	200441	Rétroviseur Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3#	0.3	Existant				
43	200443	Moulure Leche-Glace De Porte Ext Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2#	0.2	Existant				
44	200445	Pan. De Garn. De Porte Av. G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4	Existant				
45	200455	Poignée De Porte Ext Av G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
<b>Panneau Latéral</b>											
46	201362	Panneau Latéral Ext. G	Réparer	Carrosserie	4.0*#	19.5	Existant				
47	AUTO	Extérieur De Panneau Latéral G	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.2	Existant				
48	200347	Moulure De Garnit. De Pann. Lat G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant				
<b>Feux Arrière</b>											
49	200353	Lampe Combinée Ar.G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
<b>Pare-chocs Arrière</b>											
50	200749	Couv.de Pare-chocs Ar.	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.4	Existant				
51	AUTO	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Arrière	Remise en état	Carrosserie	3.5#	3.5	Existant				
52	201526	Couv.de Pare-chocs Ar.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	3.5	Nouveau	86611-AA220	1	460,58 \$	Oui
53	AUTO	Lampe Combinée Ar.D.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3					
54	AUTO	Couv.de Pare-chocs Ar.	Peindre Seulement	Peinture	2.8 C	2.8					
<b>Coûts Additionnels Et Matériaux</b>											
55	AUTO	Peinture/Matériel de peinture	Coût additionnel							1 366,54 \$	Oui
56	AUTO	Matériel D'Atelier	Coût additionnel							443,04 \$*	Oui
57	AUTO	Élimination Des Déchets Dangereux	Coût additionnel							5,22 \$*	Oui
<b>Opérations Additionnelles</b>											
58	AUTO	Vernis	Opération additionnelle	Peinture	4.0	0.0				0,00 \$	
<b>Spécial / entrée manuelle</b>											
59	900500	RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	1,79 \$*	Oui
60	900500	AGENT FLEXIBLE PARE-CHOCS	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	12,00 \$*	Oui
61	900500	ALIGNEMENT VÉHICULE STANDARD	Enlever / Remplacer	Mécanique*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	128,00 \$*	Oui

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
62	900501 VÉHICULE STANDARD: VOITURE, VUS (SOUS-COMPACT) EX: KICKS, KONA, CX-3, TESLA 3 ET VUS (COMPACT) EX: TUCSON, CRV, RAV-4 ET ESCAPE.									
63	900500 ANTIROUILLE 4 PANNEAUX	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	59,00 \$*	Oui
64	900500 BALAYAGE AVANT RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
65	900500 BALAYAGE APRÈS RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
66	900500 ÉQUILIBRAGE ROUE MOINS DE 17 PO	Enlever / Remplacer	Mécanique*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	17,00 \$*	Oui
67	900500 FIXATION POUR ALLONGEMENT	Main-d'oeuvre Additionnel	Châssis*	1.0*	0.0	Existant		0		
68	900501 1 POINT D'ATTACHE **OU PLUS** POUR RETENIR LE VÉHICULE.									
69	900500 PROMOTEUR D'ADHÉSION	Main-d'oeuvre Additionnel	Peinture*	1.0*	0.0	Existant		0		
70	900500 REDRESSEMENT DE STRUCTURE	Main-d'oeuvre Additionnel	Châssis*	1.0*	0.0	Existant		0		
71	900500 VALVE DE PNEU	Enlever / Remplacer	Mécanique*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	2,50 \$*	Oui
72	900500 PARTICIPATION 3RV	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	7,00 \$*	Oui

\* Point de jugement

T Inclus dans le calcul des deux-tons

# Remarques sur la main-d'œuvre applicable

d Discontinué par le fabricant

C Inclus dans le calcul du vernis

A Inclus dans le calcul du vernis et de deux-tons

r Temps de R et R du guide d'estimation de collision pour cette opération de travail

[ ] Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander

### Remarque de l'estimateur:

LA TRANSMISSION DE CE DEVIS N'EST EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

\*\* NOTE: TOUT SUPPLÉMENT NON APPROUVÉ PAR L'ESTIMATEUR AU PRÉALABLE AVANT TRAVAUX SERA À LA CHARGE DU RÉPARATEUR OU DE L'ASSURÉ. \*\*

BONJOUR,

# DOSSIER GDB: 658013

DATE DE PERTE LE: INCONNU

PARE BRISE EST: BON

REQUÊTE REÇUE CHEZ GDB LE: 2026-04-15

DATE VUE: 2026-04-20

## RECHERCHE PROGI #

POUR TOUT SUPPLÉMENT, CONTACTER L'ESTIMATEUR AVANT DE PROCÉDER ET UTILISER LA FEUILLE DE SUPPLÉMENT FOURNIE AVEC LE DEVIS.

FAIRE SUIVRE PHOTOS, FACTURES, PROCÉDURES, ETC À CETTE ADRESSE DE COURRIEL:

supplement@groupepdb.com

ET BIEN INDIQUER LE NUMÉRO DE DOSSIER GDB DANS LE SUJET DU COURRIEL

STATUT : RENCART

\*\*\*POUR TOUTE DIFFÉRENCE DE TAUX HORAIRE, VOIR DIRECTEMENT AVEC L'ASSUREUR.\*\*\*

NOM DE L'ÉVALUATEUR ERIC LAGRANGE # GAA 001274 TEL: 514-636-9115 EXT: 704

LA TRANSMISSION DE CE DEVIS N'EST EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

### Vendeurs de pièces

LKQ-Keystone-Quebec - List Price

914 Route Kennedy

Pintendre QC G6C 1A5

(800) 349-5850 (Travail)

258B2B@LKQCORP.com

Ligne	N° pièce	Prix total
23	e5163 HY1248187C	63,67 \$

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249717; Part: Fender/Wheelhouse Inner Liner; Notes: (Certified - CAPA); Part Number:e5163 HY1248187C

### Fournisseurs de pièces recyclées

LKQ-Keystone- Pintendre Autos Inc

914 Kennedy Blvd.

Pintendre QC G6C 1A5

(800) 463-5158 (Travail)

Pintendre-Ventes@Lkqcorp.com

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
17	e2977 \$HN91 7	380,16 \$	2021 Hyundai Elantra	LH,KOREA BUILT, L.	KMHLR4AFXMU131377

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249716; Part: Fender; Notes: Grade A; Stock Number:e2977 \$HN917

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
27	\$P33649	161,04 \$	2023 Hyundai Elantra	4SD ESSEN,4DR 16X6-1/2 (ALL KMHLM4AG9PU508776 OY) + CAP	
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249718; Part: Wheel; Notes: Grade A; Stock Number:\$P33649					
29	\$P29425	121,01 \$	2021 Hyundai Elantra	LH,PREFERED,2.0,FWD L, L.	KMHLM4AG5MU184379
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249719; Part: Spindle/Knuckle Assembly, Front; Notes: Grade A; Stock Number:\$P29425					
31	\$P29873	156,02 \$	2021 Hyundai Elantra	LH,ESSENTIEL,2.0,FWD L, (FR ONT), 2.0L, KOREA BUILT, L.	KMHLM4AG1MU100820
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249720; Part: Strut Cartridge Assembly; Notes: Grade A; Stock Number:\$P29873					
33	\$P30062	111,03 \$	2022 Hyundai Elantra	LH,PREFERRED,2.0,FWD L, 2.0 L, NATURALLY ASPIRATED, L.	KMHLM4AG5NU368707
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249721; Part: Front Lower Control Arm; Notes: Grade A; Stock Number:\$P30062					
36	\$P33503	101,04 \$	2023 Hyundai Elantra	LH,L-2.0,AUTO,FWD L, (FRONT), 2.0L, NATURALLY ASPIRATED, KOREA BUILT, L.	KMHLM4AG5PU468521
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249722; Part: Axle Shaft; Notes: Grade A; Stock Number:\$P33503					

### Fournisseurs de pièces recyclées

S&S Auto Parts Inc - No US Shipping, CPC TruckLine  
1490 Dunning Road  
Cumberland ON K4C 1P9  
(613) 833-2504 (Travail)  
Sales@SSParts.ca

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
12	5F0111	875,00 \$	2022 Hyundai Elantra	000,RED	KMHLM4AG1NU215757
Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249715; Part: Hood; Notes: Grade A; Stock Number:5F0111					

Exclusion de responsabilité : le prix des pièces recyclées peut représenter soit le prix réel (le prix auquel le recycleur est disposé à vendre la pièce dans son état actuel) ou le prix non endommagée (le prix auquel le recycleur vendrait la pièce si elle n'était pas endommagée). En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles. Certaines pièces trouvées pour ce devis peuvent être interchangeable sans être une correspondance exacte. En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles.

### Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	Unités	Taux	Sous-traitance	Montant suppl.	Totaux
Main-d'œuvre carrosserie	21.9	55,00 \$			1 204,50 \$
Main-d'œuvre peinture	22.3	55,00 \$			1 226,50 \$
Main-d'œuvre, châssis	2.0	55,00 \$			110,00 \$
Main-d'œuvre mécanique	4.5	55,00 \$			247,50 \$
<b>Montant total de la main-d'œuvre</b>	<b>50.7</b>				<b>2 788,50 \$</b>

## Totaux de l'estimation

		Taxable	2 788,50 \$
		TPS 5.0000%	139,43 \$
		TVP 9.9750%	278,15 \$
		Non taxable	0,00 \$
		Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
		<b>Total de la main-d'œuvre</b>	<b>3 206,08 \$</b>
<b>Pièces</b>	<b>Montant</b>		
Pièces taxables	5 763,19 \$		5 763,19 \$
		Ajustements de pièces	381,06 \$
		TPS 5.0000%	307,21 \$
		TVP 9.9750%	612,89 \$
		Non taxable	0,00 \$
		Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
		<b>Total des pièces</b>	<b>7 064,35 \$</b>
<b>Coûts</b>	<b>Montant</b>		
Matériel de peinture	1 366,54 \$		1 366,54 \$
Matériel D'Atelier	443,04 \$		443,04 \$
Autres coûts additionnels	5,22 \$		5,22 \$
Matériel de peinture:		Taxable	1 814,80 \$
- Unités de peinture: 22.3 unités		TPS 5.0000%	90,74 \$
- Taux: 61,28 \$		TVP 9.9750%	181,03 \$
- Taux max.: 99.9 unités		Non taxable	0,00 \$
- Taux supplémentaire: 0,00 \$		Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
Matériel D'Atelier:		<b>Total des coûts</b>	<b>2 086,57 \$</b>
- Taux: 15,60 \$			
<b>Total brut</b>	<b>Montant</b>		
Total brut	12 357,00 \$		12 357,00 \$
		Taxable	10 747,55 \$
		TPS	537,38 \$
		TVP	1 072,07 \$
		Non taxable	0,00 \$
		Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
		<b>Total brut</b>	<b>12 357,00 \$</b>
<b>Ajustements</b>	<b>Montant</b>		
<b>Responsabilité du client</b>			<b>0,00 \$</b>
		<b>Total net de l'estimation</b>	<b>12 357,00 \$ CA</b>

**AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.**

## Entrée d'événements d'estimation

Travail créé	4-16-2026 07:49
Estimation Commencé	4-20-2026 01:59
Estimation Imprimé	4-20-2026 03:48
Estimation Finalisé	Estimation non finalisée
ID de récupération de l'estimation	1007464887



2026-04-20 10:01:45



2026-04-20 09:59:40



2026-04-20 10:01:37



2026-04-20 09:59:30







2026-04-20 10:00:18



2026-04-20 10:00:21



2026-04-20 10:00:12



2026-04-20 10:00:20







