



## DENIS BARRIAULT EVALUATION

Bureau: (514) 636-9115  
Télécopieur: (514) 636-8739  
info@groupepdb.com  
www.groupepdb.com

ID estimation  
658015GDB  
Originale  
Numéro de réclamation  
44864251

**AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.**

Propriétaire  
Société de l'Assurance Automobile  
du Québec  
, QC

Évaluateur  
Dept Estimation .  
supplement@groupecb.com

Catégorie  
Route

### Société Assur. Automobile du Québec

Type de perte <b>Collision</b>	Numéro de réclamation <b>44864251</b>	Numéro de police <b>44864251</b>	Expert en sinistres <b>LISE OUELLETTE</b> ssdv.saisie@saaq.gouv.qc.ca
Franchise <b>Inconnu</b>	Site d'inspection <b>CGA</b> <b>2660 AV WATT</b> <b>QUEBEC, QC G1P 3T5</b> <b>(418) 528-0602 (Travail)</b>	Date d'inspection <b>2026-04-20</b>	Atelier de réparation <b>N/A</b>

### 2021 Kia Forte EX 4 Door Sedan 2.0L 4 Cyl Gas Injected Auto Trans FWD

Couleur extérieure <b>R4R RED</b>	Immatriculation <b>UNK</b>	NIV <b>3KPF54AD8ME352180</b>	Condition <b>Bon</b>
En état de marche <b>Oui</b>	Kilométrage <b>87381</b>	Date de production <b>03/2021</b>	Code de service Mitchell <b>912268</b>

Point d'impact principal  
**Coin avant droit (1)**

Options				
Alerte d'Angle Mort de Côté	AM/FM Stéréo	Banquette Arrière	Barrure Électrique	Caméra de Marche Arrière
Climatisation	Colonne de Direction Adaptable	Commandes Audio Intégrées au Volant	Connectivité Sans Fil Bluetooth	Contrôle de Stabilité Électronique
Contrôle de Traction	Contrôle de Vitesse	Coussin Gonflable de Côté Avant A/Protection de la Tête	Coussin Gonflable Conducteur	Coussin Gonflable de Côté de Deuxième Rangée A/Protection de la Tête
Coussin Gonflable de Passager	Coussins Gonflable de Côté	Désembueur de Glace Arrière	Entrée Auxiliaire	Glace à Commande Électrique

## Options

Lecteur MP3	Moniteur de Gonflement/Pression	Ordinateur de Route	Phares Avant Automatique	Phares de Jour
Relâchement à Distance du Couvercle de Coffre ou du Hayon	Rétroviseur Extérieur Adjustable Électrique	Rétroviseur Extérieur Chauffant	Roues Aluminium/Aliage	Servo-direction
Siège Bacquet de Première Rangée	Siège de Tissus	Sièges Avant Chauffant	Système Antivol	Système de Freinage Antiblocage
Système d'Entré S/Clé	Volant Chauffant	Volant Gainé de Cuir		

## Société de l'Assurance Automobile du Québec

## 2021 Kia Forte EX

## Profil de pièces

## Quebec-C

Version du profil des pièces

3.0

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
<b>Pare-choc Avant</b>											
1	AUTO	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Av	Remise en état	Carrosserie	3.4#	3.4	Existant				
2	201326	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	3.4	Nouveau	86511 M7000	1	603,10 \$	Oui
3	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Peindre Seulement	Peinture	2.8 C	2.8					
4	201405	Calandre De Pare-Chocs Av	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.5	Similaires neuves	e5163 KI1036202	1	236,93 \$	Oui
5	AUTO	Couv. De Pare-Choc Av	Enlever / Installer	Carrosserie	INC	0.8					
6	200413	Rev. de moul. de pare-chocs ext. av. dr.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	INC#	0.2	Similaires neuves	e5163 KI1036202	1	236,93 \$	Oui
7	201410	Support De Pare-Chocs Av D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.2#	0.2	Nouveau	86552 M7000	1	24,22 \$	Oui
<b>Aile Avant</b>											
8	201009	Doublure D'Aile D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.4	0.4	Similaires certifiées	e5163 KI1248159C	1	125,20 \$	Oui
<b>Bas De Caisse / Montants / Plancher</b>											
9	200209	Bas De Caisse D.	Agencement	Peinture	0.8 C	2.0	Existant				
10	200210	Bas De Caisse G.	Agencement	Peinture	0.8 C	2.0	Existant				
11	200213	Longeron De Toit D	Agencement	Peinture	0.6# C	1.6	Existant				
12	200214	Longeron De Toit G	Agencement	Peinture	0.6# C	1.6	Existant				
<b>Porte Avant</b>											
13	200879	Caisson De Porte Av. D.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	5.0#	5.0	Recyclées / Usagées	e2977 \$HN912	1	846,03 \$	Oui
14	900510	Majoration de ligne 20.0%								169,21 \$	
15	AUTO	Porte Extérieure Av. D.	Peindre Seulement	Peinture	2.2 C	2.2					
16	AUTO	Suppl. Pour Poteaux Et L'Intérieur Av D	Peindre Seulement	Peinture	1.0 C	1.0					
17	AUTO	Av Dr Ajout Pour E/R E/I Capteur Cou Gonf	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.3	0.3					
<b>Porte Arrière</b>											
18	200620	Extérieur De Porte Ar.G.	Agencement	Peinture	0.9 C	2.1	Existant				

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE					
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe	
19	200329	Caisson De Porte Ar. D.	Enlever / Remplacer	Carrosserie	4.8#	4.8	Recyclées / Usagées	\$P33206	1	611,03 \$	Oui
20	900510	Majoration de ligne 20.0%								122,21 \$	
21	AUTO	Extérieur De Porte Ar.D.	Peindre Seulement	Peinture	1.7 C	2.1					
22	AUTO	Suppl. Pour Poteaux Et L'Intérieur Arrière D	Peindre Seulement	Peinture	1.0 C	1.0					
23	AUTO	Arr Dr Ajout Pour E/I E/R Capt Couss Lat	Enlever / Remplacer	Mécanique	0.3	0.3					
24	200630	G Ar Ext Porte - Moulure De Ceinture	Enlever / Installer	Carrosserie	0.2	0.2	Existant				
25	200634	Pan. De Garn. De Porte Ar. G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.4	0.4	Existant				
26	200644	Poignée De Porte Ext Arrière G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
<b>Toit</b>											
27	200023	Moulure De Pavillon D	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
28	200024	Moulure De Pavillon G	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
<b>Panneau Latéral</b>											
29	200310	Extérieur De Panneau Latéral D	Agencement	Peinture	0.9 C	2.2	Existant				
30	201316	Panneau Latéral Ext. G	Réparer	Carrosserie	5.0*#	19.5	Existant				
31	AUTO	Extérieur De Panneau Latéral G	Peindre Seulement	Peinture	2.0 C	2.2	Existant				
32	201165	Protecteur De Custode D	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.2	0.2	Nouveau	84167 M6000	1	46,93 \$	Oui
33	201166	Protecteur De Custode G	Enlever / Remplacer	Carrosserie	0.2	0.2	Nouveau	84157 M6000	1	46,80 \$	Oui
<b>Glace De Custode</b>											
34	201443	Glace De Custode D	Enlever / Installer	Vitre	1.4#	1.4	Existant				
35	201446	Glace De Custode G	Enlever / Installer	Vitre	1.4#	1.4	Existant				
<b>Feux Arrière</b>											
36	201361	Lampe Combinée Ar.D.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
37	201362	Lampe Combinée Ar.G.	Enlever / Installer	Carrosserie	0.3	0.3	Existant				
<b>Pare-chocs Arrière</b>											
38	201366	Ens Pare-Chocs Ar	Enlever / Installer	Carrosserie	INC#	1.0	Existant				
39	201367	Couvercle De Pare-Chocs - Ens Arrière	Remise en état	Carrosserie	2.4#	2.4	Existant				
40	201435	Couv.de Pare-chocs Ar.	Réparer	Carrosserie	1.5*#	2.4	Existant				
41	AUTO	Couv.de Pare-chocs Ar.	Peindre Seulement	Peinture	2.7 C	2.7	Existant				
<b>Coûts Additionnels Et Matériaux</b>											
42	AUTO	Peinture/Matériel de peinture	Coût additionnel							1 403,31 \$	Oui
43	AUTO	Matériel D'Atelier	Coût additionnel							527,28 \$*	Oui

Ligne #	Description	MAIN-D'ŒUVRE				PIÈCE				
		Opération	Type	Unités totales	CEG	Type	Numéro	Qté	Prix total	Taxe
44	AUTO Élimination Des Déchets Dangereux	Coût additionnel						5,22 \$*	Oui	
<b>Opérations Additionnelles</b>										
45	AUTO Vernis	Opération additionnelle	Peinture	4.4	0.0			0,00 \$		
<b>Spécial / entrée manuelle</b>										
46	900500 RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	1,79 \$*	Oui
47	900500 AGENT FLEXIBLE PARE-CHOC	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	12,00 \$*	Oui
48	900500 ALIGNEMENT VÉHICULE STANDARD	Enlever / Remplacer	Mécanique*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	128,00 \$*	Oui
49	900501 VÉHICULE STANDARD: VOITURE, VUS (SOUS-COMPACT) EX: KICKS, KONA, CX-3, TESLA 3 ET VUS (COMPACT) EX: TUCSON, CRV, RAV-4 ET ESCAPE.									
50	900500 ANTIROUILLE 3 PANNEAUX	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	47,00 \$*	Oui
51	900500 BALAYAGE AVANT RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
52	900500 BALAYAGE APRÈS RÉPARATION	Main-d'oeuvre Additionnel	Mécanique*	0.5*	0.0	Existant		0		
53	900500 FIXATION POUR ALLONGEMENT	Main-d'oeuvre Additionnel	Châssis*	1.0*	0.0	Existant		0		
54	900501 1 POINT D'ATTACHE **OU PLUS** POUR RETENIR LE VÉHICULE.									
55	900500 KIT DE VITRERIE QUARTER GLASS	Enlever / Remplacer	Vitre*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	32,00 \$*	Oui
56	900501 VÉRIFIER LA NORME DE L'ASSUREUR									
57	900500 PARTICIPATION 3RV	Enlever / Remplacer	Carrosserie*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	7,00 \$*	Oui
58	900500 PORTE RECYCLÉE PREP. ET NETTOYAGE	Main-d'oeuvre Additionnel	Carrosserie*	1.0*	0.0	Existant		0		
59	900500 PORTE RECYCLÉE RETRAIT DES ACCESSOIRES	Main-d'oeuvre Additionnel	Carrosserie*	2.2*	0.0	Existant		0		
60	900500 PROMOTEUR D'ADHÉSION	Main-d'oeuvre Additionnel	Peinture*	0.5*	0.0	Existant		0		
61	900500 PROMOTEUR D'ADHÉSION RÉPARATION	Enlever / Remplacer	Peinture*	0.0*	0.0	Sous-traitance		1	6,00 \$*	Oui

\* Point de jugement

T Inclus dans le calcul des deux-tons

# Remarques sur la main-d'oeuvre applicable

d Discontinué par le fabricant

C Inclus dans le calcul du vernis

A Inclus dans le calcul du vernis et de deux-tons

r Temps de R et R du guide d'estimation de collision pour cette opération de travail

[ ] Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander

**Remarque de l'estimateur:**

LA TRANSMISSION DE CE DEVIS N'EST EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

**\*\* NOTE: TOUT SUPPLÉMENT NON APPROUVÉ PAR L'ESTIMATEUR AU PRÉALABLE AVANT TRAVAUX SERA À LA CHARGE DU RÉPARATEUR OU DE L'ASSURÉ. \*\***

BONJOUR,

# DOSSIER GDB: 658015

DATE DE PERTE LE: INCONNU

PARE BRISE EST: BON

REQUÊTE REÇUE CHEZ GDB LE: 2026-04-15

DATE VUE: 2026-04-20

POUR TOUT SUPPLÉMENT, CONTACTER L'ESTIMATEUR AVANT DE PROCÉDER ET UTILISER LA FEUILLE DE SUPPLÉMENT FOURNIE AVEC LE DEVIS.

FAIRE SUIVRE PHOTOS, FACTURES, PROCÉDURES, ETC À CETTE ADRESSE DE COURRIEL:

supplement@groupedb.com

ET BIEN INDIQUER LE NUMÉRO DE DOSSIER GDB DANS LE SUJET DU COURRIEL

STATUT: RENCART

**\*\*\*POUR TOUTE DIFFÉRENCE DE TAUX HORAIRE, VOIR DIRECTEMENT AVEC L'ASSUREUR.\*\*\***

NOM DE L'ÉVALUATEUR ERIC LAGRANGE # GAA 001274 TEL: 514-636-9115 EXT: 704

LA TRANSMISSION DE CE DEVIS N'EST EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

## Vendeurs de pièces

LKQ-Keystone-Quebec - List Price  
914 Route Kennedy  
Pintendre QC G6C 1A5  
(800) 349-5850 (Travail)  
258B2B@LKQCORP.com

Ligne	N° pièce	Prix total
4	e5163 KI1036202	<b>236,93</b> \$

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249540; Part: Grille; Notes:; Part Number:e5163 KI1036202

6	e5163 KI1036202	<b>236,93</b> \$
---	-----------------	---------------------

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249544; Part: Grille; Notes:; Part Number:e5163 KI1036202

8	e5163 KI1248159C	<b>125,20</b> \$
---	------------------	---------------------

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249547; Part: Fender/Wheelhouse Inner Liner; Notes: (Certified - CAPA); Part Number:e5163 KI1248159C

## Fournisseurs de pièces recyclées

LKQ-Keystone- Pintendre Autos Inc  
914 Kennedy Blvd.  
Pintendre QC G6C 1A5  
(800) 463-5158 (Travail)  
Pintendre-Ventes@Lkqcorp.com

Ligne	N° pièce	Prix total	Véhicule	Description	NIV
13	e2977 \$HN91 2	<b>846,03</b> \$	2021 Kia Forte	RH,SEDAN, AUTOMATIC DO WN, R.	3KPF54AD9ME344427

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249549; Part: Front Door Assembly; Notes: Grade A; Stock Number:e2977 \$HN912

19	\$P33206	<b>611,03</b> \$	2020 Kia Forte	RH,4SD LX,4DR,PW R, SEDAN, R.	3KPF24AD2LE171681
----	----------	------------------	----------------	----------------------------------	-------------------

Notes du fournisseur: iPro: Quote#:3249551; Part: Rear Door Assembly; Notes: Grade A; Stock Number:\$P33206

**Exclusion de responsabilité :** le prix des pièces recyclées peut représenter soit le prix réel (le prix auquel le recycleur est disposé à vendre la pièce dans son état actuel) ou le prix non endommagée (le prix auquel le recycleur vendrait la pièce si elle n'était pas endommagée). En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles. Certaines pièces trouvées pour ce devis peuvent être interchangeable sans être une correspondance exacte. En cas de doute, veuillez communiquer avec le recycleur de pièces automobiles.

## Totaux de l'estimation

Main-d'œuvre	Unités	Taux	Sous-traitance	Montant suppl.	Totaux
Main-d'œuvre carrosserie	28.4	55,00 \$			1 562,00 \$
Main-d'œuvre peinture	22.9	55,00 \$			1 259,50 \$
Main-d'œuvre vitre	2.8	55,00 \$			154,00 \$
Main-d'œuvre, châssis	1.0	55,00 \$			55,00 \$
Main-d'œuvre mécanique	1.6	55,00 \$			88,00 \$
<b>Montant total de la main-d'œuvre</b>	<b>56.7</b>				<b>3 118,50 \$</b>
				Taxe	3 118,50 \$
				TPS 5.0000%	155,93 \$
				TVP 9.9750%	311,07 \$
				Non taxable	0,00 \$
				Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
				<b>Total de la main-d'œuvre</b>	<b>3 585,50 \$</b>
Pièces	Montant				
Pièces taxables	3 010,96 \$				3 010,96 \$
				Ajustements de pièces	291,42 \$
				TPS 5.0000%	165,12 \$
				TVP 9.9750%	329,41 \$
				Non taxable	0,00 \$
				Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
				<b>Total des pièces</b>	<b>3 796,91 \$</b>
Coûts	Montant				
Matériel de peinture	1 403,31 \$				1 403,31 \$
Matériel D'Atelier	527,28 \$				527,28 \$
Autres coûts additionnels	5,22 \$				5,22 \$
Matériel de peinture:				Taxe	1 935,81 \$
- Unités de peinture: 22.9 unités				TPS 5.0000%	96,79 \$
- Taux: 61,28 \$				TVP 9.9750%	193,10 \$
- Taux max.: 99.9 unités				Non taxable	0,00 \$
- Taux supplémentaire: 0,00 \$				Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
				<b>Total des coûts</b>	<b>2 225,70 \$</b>
Matériel D'Atelier:					
- Taux: 15,60 \$					
Total brut	Montant				
Total brut	9 608,11 \$				9 608,11 \$
				Taxe	8 356,69 \$
				TPS	417,84 \$
				TVP	833,58 \$
				Non taxable	0,00 \$
				Escompte avant taxes 0.00%	0,00 \$
				<b>Total brut</b>	<b>9 608,11 \$</b>
Ajustements	Montant				
<b>Responsabilité du client</b>					<b>0,00 \$</b>

## Totaux de l'estimation

Total net de l'estimation

9 608,11 \$ CA

AVIS : TOUS DEVIS TRANSMIS PAR GROUPE DENIS BARRIAULT NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UNE AUTORISATION DE RÉPARATION. LE RÉPARATEUR DOIT OBTENIR LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AVANT DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS OU A LA COMMANDE DE PIÈCES. TOUTES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE RÉPARATEUR SANS L'AUTORISATION DE L'ASSUREUR SERONT À LA CHARGE DU RÉPARATEUR.

### Entrée d'événements d'estimation

Travail créé	4-16-2026 07:56
Estimation Commencé	4-20-2026 02:49
Estimation Imprimé	4-20-2026 03:00
Estimation Finalisé	Estimation non finalisée
ID de récupération de l'estimation	1007466104













